





REPORT ISPEZIONE VEICOLO

Anteprima

Numero Ordine

1002524153

Telaio

WVGZZZ5N8PW087610



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello

Tiguan Life 2.0 TDI SCR 110kW 7-speed DSG 4 doors

Conforme alla circolazione

SI

Categoria del veicolo

Autovettura

Tipo di veicolo

SUV

Data di immatricolazione

30/05/2023

Colore interno

Grigio

Colore esterno

Grigio

Colore del tetto

Grigio

Chilometraggio

132391

Tipo di motorizzazione

Diesel

Sistemi di trazione

Trazione anteriore

Numero di porte

4

Numero di posti

4

Cambio

Automatico

Numero di chiavi

2

Numero di cilindri

4

Numero di marce

7

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione

31/05/2027

Carta di Circolazione disponibile

SI

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione

SI

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

Barra stabilizzatrice anteriore	Passo
Barra stabilizzatrice posteriore	Sistema di alimentazione Diesel
Ciclo di fabbricazione standard	Cambio a innesti diretti DQ381
Senza sistema di trazione alternativo	Senza etichette e logo
Senza denominazione motore	Terminale di scarico posteriore (standard)
Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)	Tappetini anteriori e posteriori
Libro di bordo in italiano	Zone climatiche standard
Campo di peso 3 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno	Sistema controllo elettronico stabilità con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino
Senza dispositivo di traino	Tire Mobility Set
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
Ammortizzatori post., versione base 1	Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
Coperture per ruote in lega leggera	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Attrezzi di bordo	Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza	Primo rifornimento con carburante di serie
Trazione anteriore	Senza motore elettrico (hybrid)
Freni anteriori a disco	Freni posteriori a disco
Senza equipaggiamento per il trasporto	Senza Dynamic Drive Control
Volante multifunzione in pelle con palette	Senza pneumatici supplementari
Paraurti versione standard	Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
Senza portatarga	Senza parete divisoria
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.	Senza fondo vano bagagli
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)	Sedili anteriori regolabili in altezza
Sedile passeggero anteriore completamente ribaldabile	Mancorrenti cromati
Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale	Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Appoggiatesta posteriori (3 unità)	Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Senza riscaldamento sedile	Parabrezza in vetro atermico
Norma sui gas di scarico, EU6 AP	Cristalli posteriori e lunotto oscurati
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno	Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida
Chiusura centralizzata con telecomando	Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Specchietto interno schermabile automaticamente	Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari
Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori	Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
Senza interventi speciali sulla carrozzeria	Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
Senza spoiler posteriore	Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile	Senza rete/tasca fermacarico
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso	Pomello della leva cambio in pelle
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole	Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
Senza estintore	Dispositivo antiavviamento elettronico
Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria	Riscaldamento aria supplementare elettr.
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata	Controllo pressione pneumatici
Cielo sagomato intero	Ripiano portaoggetti al cielo tetto
2 luci LED nel vano piedi anteriore	Predisposizione per il Navigatore "Discover Media", attivabile come Function on Demand (FOD)
Senza cavo di ricarica Mode3	Radio
Presa 12 V nella consolle centrale e nel vano bagagli	Light Assist - Regolazione automatica dei fari
Differenziazione categorie di vetture -550-	Fari LED anteriori
Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata	Regolazione profondità luce dei proiettori
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori	2 luci di lettura anteriori
Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"	ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
Senza 2a batteria	Indicatore livello acqua tergicristalli
Alternatore trifase 140 A	Senza lavafari
Sensore pioggia	Paese non a temperature elevate
8 Altoparlanti	Illuminazione vano bagagli
Gruppo ottico posteriore a tecnica LED	Versione non fumatori
Fanale retronebbia	Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
Senza proiettori fendinebbia	Tensione d'esercizio 12 V
Clacson bitonale	Equipaggiamento comfort
Antenna solo per ricezione FM, Diversity	Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Display multifunzione/computer di bordo "Colour"	M.turbod. 4 c. 2,0 l/110 kW(4 val.) TDI CR, m. b.:
App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto	T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5
Bluetooth	M
Circolazione a destra	
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	
Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata	
Non è una versione promozionale	

Equipaggiamenti Veicolo

Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento
Non è una vettura speciale, versione standard
Variante equipaggiamento base
Cambio automatico a 7 rapporti
Predisposizione per upgrade di Prodotto
Pneumatici 215/65 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Liquido refrigerante R1234yf
Senza display Head-Up
Campo di molleggio 12 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Batteria/alternatore capacità standard
Ambient Pack
Drive Assistance Pack
Sedili anteriori comfort
Senza comando vocale
Applicazioni cromate ai tasti anteriori
Cassetti sotto i sedili anteriori
Senza segnaletica stradale di riconoscimento
Radio "Ready 2 Discover"
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Pedaleria "versione standard"
Listelli battitacco anteriori in alluminio
Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Programma di vendita nazionale, Italia
Cerchi in lega

Rilevatore di stanchezza
Senza cavo di ricarica
Verniciatura standard
Ammortizzatori anteriori
Sound esterno versione standard
Batteria 420A (70Ah)
Coda corta
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore
Vettura con guida a sinistra
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Life"
Emergency Call
Chrome Pack
Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata
Prolungamento intervallo Service
Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)
Rilevatore di corsia
Ambient Light (30 tonalità)
Ricezione radio digitale DAB+
Motore diesel 4 cil. 2.0L gruppo mot. 05L.D
2 USB-C anteriori con potenza di ricarica fino a 45 W
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
Pneumatici senza determinazione della marca
Misure di protezione ampliate per pedoni
Tech Pack
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"
Kit pneumatici

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocità	Battistrada	Permesso	Conformità
Ceat	Ant.	Sinistro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	5 mm	V	V
Ceat	Ant.	Destro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	5 mm	V	V
Ceat	Post.	Sinistro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	6 mm	V	V
Ceat	Post.	Destro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	6 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente

SI

Kit pneumatici presente

SI

Compressore presente

SI

Ruota di scorta completa

NO

Ruotino

NO

Fattori di svalutazione			
Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Igienizzazione interni	Macchiato	Forfait

Danni da normale usura			
Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione

Parti mancanti			
Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione

Deprezzamento commerciale			
Danni precedenti noti		Danni precedenti rilevabili	Riverniciatura effettuata
SI		NO	NO
Riverniciatura eseguita a regola d'arte		Misurazione dello spessore vernice effettuata	
NO		NO	
DANNI PRECEDENTI			
Tipo	Parte	Descrizione	Costo €
DamageWithOtherVehicle	Other	Rear/LeftRear/RightRear	7.038,93

Note di perizia

Identificazione veicolo :	WVGZZZ5N8PW087610
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	

Fattori di svalutazione

Componente

Igienizzazione interni

Lato

1

