

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	26/07/2023	Color	Orange Fusion (metal)
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	41 950 km
Modelo	2008 Active Pack Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗
Bandeja trasera	✗

Documento técnico

Neumáticos

215/65/16 H Verano 7.0 mm		215/65/16 H Verano 7.0 mm	
Continental 215/65/16 H Verano 3.7 mm		Continental 215/65/16 H Verano 3.5 mm	

Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Paragolpes	5		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

6		Elemento	Spoiler
		Posición	Delantero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
7		Elemento	Paragolpes
		Posición	Trasero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
8		Elemento	Aleta
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			

Daños internos

3		Elemento	Bandeja trasera
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-
			

Otros Daños

9		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

veh sucio