INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4335NFT / WBA65GP090N359793 / N359793

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X3 30E XDRIVE G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 30E XDRIVE G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.625

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4335NFT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/10/2026	RaC:	BMW IBERICA

Daños no valorables:

4335NFT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4335NFT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

4335NFT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
3. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
4. Neumático dl iz - - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	208,34	10,00	206,75 €
5. Moldura paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		2.08 h.	0.45 h.	1,91	0,00		99,31 €
6. Canalizador dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.		0,00	0,00		28,87 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €
8. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.		0,00	0,00		38,50 €
9. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.42 h.	0.42 h.	1,78	0,00		53,37 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		1.75 h.	7,41	0,00		94,03 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.42 h.	10,25	0,00		114,97 €
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.83 h.	11,99	0,00		120,94 €
17. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
18. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.75 h.	11,65	0,00		117,52 €
19. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €
20. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
21. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Aleta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.018,44 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

4335NFT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4335NFT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,62 h.	293,36 €
Total material pintura	-	103,96 €
Total Mano de Obra Pintura	19,02 h.	732,24 €
Total Recambios	-	339,64 €
Descuento recambios aplicado	-	37,74 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	549,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


4335 NFT


4335 NFT


4335 NFT
EX


X330e
4335 NFT






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde indiv.
2.3 l/h
0.3 kWh/h
Total 18625 km
12932.2 km
Puerta abierta.
Power %100
75
50
25
0
P
167 km
15:00
10
+19.5 °C
--- km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

COPE DIG 15:00

OFF

OFF

MAX

REAR




CHECK-CONTROL
Capó abierto.
Puerto abierto.
Puerto abierto.
OFF
OFF
MAX
REAR




BMW


Made by
BMW
X3 30e xDrive
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00409
WBA65GP090N359793
2710 kg
4710 kg
1- 1195 kg
2- 1590 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5A0C 986






Mis destinos
Búsqueda
Sin señal
15:02
OFF
OFF


10
0 km/h


mm/inch
5.98
OFF
ON
ZERO


mm/inch
5.40
OFF
ON
ZERO


mm/inch
5.90
OFF
ON
ZERO

OFF
ON
ZERO
mm/inch
6.35
















MADE IN GERMANY
Mannheim


Mannheim




Manheim


245/50R19 105Y
OUTSIDE
Manheim
BMW


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
E


Manheim


Manheim


245/ 50R18
105Y
OUTSIDE
Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Mannheim


Mannheim


Manheim

E

4335 M-


E
4335 NFT
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE