MACADAM

Matrícula:	**7241-LZY**	Kilometraje:	**162181**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VR3FBYHZLNY587725**	Fecha de puesta en circulación:	**31/08/2022**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**PEUGEOT**				
Modelo:	**308**				
Versión:	**5P Active Pack BlueHDi 130 S&S MAN berlina con portón 96kW 5P manual**			Fecha de peritación:	**29/10/2026 2:30:00**
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**5.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**5.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**7.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**7.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/55 R 16 94 W**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/55 R 16 94 W**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/55 R 16 94 W**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/55 R 16 94 W**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**264**				
Marca del neumático Tras Dcha	**264**				

Neumáticos de verano: **205/55/16/94 W**
DELIZQ **Goodyear: 5 mm** - TRASIZQ **Pirelli: 7 mm**
DELDER **Goodyear: 5 mm** - TRASDER **Pirelli: 7 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 02**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

Radio	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Aleta Del Iz | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Llanta Alu Del Iz | Rayado | Aceptable




Intermitente Retrovisor Iz | Roto | Reemplazar




Puerta Tras Iz | Rayado | Reparar + Pintar




Aleta Tras Iz | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero | Rayado | Reparar + Pintar




Moldura Parachoques DEL | Roto | Reemplazar




Aleta Tras Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Maneta exterior puerta Tras Dr | Rayado | Pintar




Intermitente Retrovisor Dr | Roto | Reemplazar




Llanta Alu Del Dr | Rayado | Importe




Paragolpes Tras | Rayado | Reparar + Pintar




Neumáticos | Sin Daños | Control




