DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPYX S6034315	Date d'immatriculation	27/08/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-813-FZ	Odometre	22 759 km
Modèle	Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm