Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Blu scuro**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E79NE026053**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**20/01/2023**
Chilometraggio:	**89944 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Destra	1
Dietro/posteriore	5
Interni	5
Ruote	4
Sinistra	2
Tetto e altri	1

Immagini commerciali
























Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì** Tetto panoramico **sì**

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri








Cerchio in lega post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cerchio in lega post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Chiave di accensione con telecomando
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Chiave Keyless
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Copribagagli-Cappelliera
Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore





Cordino cappelliera\copertura bagagliaio
Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Cordino cappelliera\copertura bagagliaio
Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Interno veicolo
Sporco
Pulizia chimica
Interni





Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore




Parafango ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra




Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti




Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore




Pneumatico post. Dx
Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote





Pneumatico post. Sx
Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote






Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Porta post. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra




Specchio int
Incompleto
Sostituire
Interni




Spia accesa
Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Pneumatici

Davanti Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,4 mm

Davanti Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,6 mm

Dietro Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
3,4 mm

Dietro Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
2,3 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Blu scuro**	Copribagagli	**No**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**sì**	Livello carburante	**25**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**1**
Numero di poggiateste rimuovibili	**3**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. [illegible] non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.