

Inspection réalisée le 10/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant




Caractéristiques

Véhicule ^

Double
de clé

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Élément manquant

🔧 Remplacer

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

120940

Photo du kilométrage au
tableau de bord



Voyant
au
tableau
de
bord

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Témoin d'entretien

🔧 Réparer

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

VF1MF000367184759

Photo du numéro de série
(VIN) sur le châssis du
véhicule

Batterie

Fonctionnel(le)



Techniques ^

Marque

Tenault

Modèle

Kangoo

Motorisation

GO (Gazole)

Type de
boîte de
vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

2

Documents ^

Certificat
d'immatriculation

Non
présenté(e)

Pochette
porte
documents

Non
présent(e)

Carnet
d'entretien

Présent(e)

Manuel
d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection
sous
moteur

Sans défauts

Soubassement
du véhicule

Sans
défauts

Avant ^

pare-choc
avant

chocs
avant

pare-choc

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans
défauts

Radar
avant

Sans défauts

Caméra
avant

Sans défauts

État de la
calandre

Sans défauts

État des
optiques
avant
droite

Sans défauts

État des
optiques
avant
gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard
avant droit

Sans
défauts

État du feu
antibrouillard
avant
gauche

Sans
défauts

État
du
capot

Défaut(s)
apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État
du
pare-
brise

Défaut(s)
apparent(s)

État des
essuie-
glaces
avant

Sans défauts

Montant
de pare-
brise

Sans défauts



Cassé

Réparer

Aile avant
droite


Sans défauts

Etat de la
moulure
d'aile
avant
droite

Sans défauts

Etat
de la
porte
avant
droite

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Bosse / enfoncement


🔧 Réparer

État de la
poignée
de porte
avant
droite

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté droit

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Griffe / Rayé

🔧 Réparer

État de la
vitre de
porte
avant
droite

Sans défauts

Joint de
porte
avant
droite

Sans défauts

État de la
porte
arrière
droite

Sans défauts

État de la
porte
coulissante
droite

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Bosse / enfoncement

🔧 Réparer

de porte
arrière
droite

Sans défauts

de porte
arrière
droite

Sans défauts

droit



 Bosse / enfoncement

 Réparer

Joint de
porte
arrière
droite

Sans défauts

Baguette
latérale
droite

Sans défauts

Bas de
caisse
côté droit

Sans défauts

Aile arrière
droite

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
arrière
droite

Sans défauts

Arrière ^

Crochet
d'attelage

Non
présent(e)

État
du
pare-
choc
arrière

Défaut(s)
apparent(s)

Coin de
pare-
chocs
arrière
gauche

Sans défauts



 Griffe / Rayé

 Remplacer

Chocs
arrière
droit

Sans défauts

arrière

Antibrouillards
arrière

Sans
défauts

État du
hayon /
porte du
coffre

Sans défauts

Porte
arrière

Sans défauts

Poignée
de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique
arrière
gauche

Sans défauts

Optique
arrière
droite

Sans défauts

État de la
lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de
porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de
coffre

Sans défauts

Joint de
porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche ^

État de la
moulure
d'aile
arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Sans défauts

Bas de
caisse
côté
gauche

Sans défauts

Baguette
latérale
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



 Bosse / enfoncement

 Réparer

État de la
vitre de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
porte
coulissante
gauche

Sans
défauts

État de la
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



 Griffe / Rayé

 Remplacer

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de
la
porte
avant
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



 Bosse / enfoncement

 Réparer

État de la
moulure
d'aile
avant
gauche

Sans défauts

Aile avant
gauche

Sans défauts

Véhicule grêlé

Non



Carrosserie

Défaut(s)
apparent(s)



Stickage

Retrait

Élément de
carrosserie

Sans
défauts

État
du
toit

Défaut(s)
apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

Antenne

Sans défauts

Barres de
toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Type de
jante


Jantes tôle

Cache-
écrou

Sans défauts

Cache
moyeu

Sans défauts




l'usure du pneu avant gauche



**Niveau d'usure
pneu avant
gauche**

<4mm



 Usé

 Remplacer

**État de la
jante
avant
gauche**

Sans défauts

**Enjoliveur
avant
gauche**

Sans défauts

**Pare
boue
avant
gauche**

**Défaut(s)
apparent(s)**



 Déformé

 Réparer

Roue avant droite ^

Photo roue avant droite



**Photo de la mesure de
l'usure du pneu avant droit**



**Niveau d'usure
pneu avant droit**

≥4mm

**État du
pneu
avant droit**

Sans défauts

**État de la
jante
avant
droite**

Sans défauts

**Enjoliveur
avant
droit**

**Défaut(s)
apparent(s)**



Cassé

Remplacer

Pare boue
avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
droit



Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

État du
pneu
arrière
droit


Sans défauts

État de la
jante
arrière
droite

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
droit

Défaut(s)
apparent(s)



Cassé

Remplacer

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts



l'usure du pneu arrière gauche

Niveau d'usure
pneu arrière gauche

≥4mm



État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
jante
arrière
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
gauche

Sans défauts

Pare boue
arrière
gauche


Sans défauts

Roue de secours ^

Type
d'équipement
de secours

Roue de
secours

**Photo roue de secours ou
équipement de secours**



Roue de
secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

électriques avant
uniquement

GPS

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation
en marche



Régulateur/limiteur
de vitesse

Non
vérifiable

Système
d'aide au
stationnement

Radar
arrière

Photo du système d'aide
au stationnement



Toit vitré /
panoramique

Non
équipé(e)

Toit
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Non équipé(e)

Sièges
chauffants

Non
équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant ^

Habitacle


Défaut(s)
apparent(s)

État du
volant

Sans défauts

État du
tableau
d'instruments

Sans
défauts



Sale

Nettoyer

Central

AVANT
GAUCHE

AVANT
DROITE

apparent(s)



Brulure

Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau
de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran
central

Sans défauts

Boîte à
gants

Sans défauts

Allume
cigare

Sans défauts

Élément
d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette

Sans défauts

État du
ciel de toit

Sans défauts

Plancher
de coffre

Sans défauts

État des
sièges
arrière

Sans défauts

Coffre ^

État du
coffre

Sans défauts

Cache-
bagage

Sans défauts


Câble de recharge
domestique

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Défaut

🔧 Réparer

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts