

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: M -VO 9688 Fahrgestell-Nummer: WVGZZA10RV149304  
 Vertrags-Nummer: 23759086 Erstzulassung: 15.05.2024  
 Internes KZ: 15124106 Kilometer-Stand: 8842

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

**Ausstattung:**

**VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang**

Lackierung: Indiumgrau Metallic Polsterung: Leder "Nappa" / "Carbon Style" (Spaltleder) Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 43.915,97**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4 Leichtmetallräder Pretoria, 8 J x 19 Volkswagen R in Dark Graphite matt, 235/40 R 19	710,09
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	878,15
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	525,21
Dachreling schwarz	0,00
Designpaket „Black Style"	231,09
Indiumgrau Metallic	0,00
Lackierung Metallic	680,68
Leder "Nappa" / "Carbon Style" (Spaltleder) Titanschwarz	0,00
Lederpaket "Nappa" / "Carbon Style" (Spaltleder)	1.932,77
Navigationsfunktion "Discover Pro" inkl. "Streaming und Internet"	953,78
R-Performance-Abgasanlage; Endschalldämpfer und Abgas-Doppelendrohr links und rechts in Titan	3.512,61
Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsp	420,17
Sprachbedienung	0,00
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	390,76

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 54.151,28**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.440,02**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.440,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	221 / 300	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	194
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,900
Leergewicht (kg):	1578	zul. Gewicht (kg):	2060

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 23759086  
**Amtliches Kennzeichen:** M -VO 9688  
**Übersicht erstellt am:** 02.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 23759086  
**Amtliches Kennzeichen:** M -VO 9688  
**Übersicht erstellt am:** 02.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>M-VO 9688</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000918180-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31160425</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen T-Roc (D11)(12.2021->2025) R 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WVGZZA10RV149304</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>8842 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>15.05.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>08.05.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>
Kraftstoff:	<b>Super Plus</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1984 ccm / 221 kW (300 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Indiumgrau Metallic</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Nein</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Erstservice nicht fällig</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>235/40/R19/96Y 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>235/40/R19/96Y 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>235/40/R19/96Y 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>235/40/R19/96Y 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Anzeige für Waschwasserstand</li> <li>• Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming &amp; Internet, Touchscreen, Bluetooth)</li> <li>• Ausstattung R</li> <li>• Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts</li> <li>• Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion</li> <li>• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon</li> <li>• Bremsbelagverschleissanzeige</li> <li>• Dachhimmel Stoff, schwarz</li> <li>• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung</li> <li>• Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)</li> <li>• Einstiegsleisten vorn R</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&amp;Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer)</li> <li>• Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fußgängererkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung blau</li> <li>• Antriebsart Allradantrieb</li> <li>• Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)</li> <li>• Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt</li> <li>• Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory</li> <li>• Außenspiegel silber lackiert</li> <li>• Bordwerkzeug</li> <li>• Chrom-Paket (1) Chromfassung Lichtschalter, Chromfassung Fensterheberschalter, Chromfassung Spiegelverstellung</li> <li>• Dachreling eloxiert</li> <li>• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)</li> <li>• Park-Distance-Control (vorn und hinten)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR</li> <li>• Fahrassistenz-System Berg-Anfahr-/Abfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl</li> <li>• Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor</li> <li>• Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)</li> </ul>

- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Textilfussmatten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Lenkrad heizbar (Leder, R) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)  
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbelichtung vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Progressivlenkung
- Radstand Standard
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R / Mikrovlies ArtVelours
- Topsport-Sitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger R
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

## Sonderausstattung

- Abgasanlage Performance
- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Leder-Paket Nappa / Carbon Style  
Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa / Leder Carbon Style, Sitz vorn links elektr. verstellbar mit Memory, rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)  
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Sprachsteuerungs-System
- Design-Paket Black Style  
Chrom-Paket 2, Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Fensterheberschalter, Chromeinfassung Spiegelverstellung, Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe, Dachreling, Außendekor: Dekorfolie C-Säulen Carbon, Fensterzierleisten schwarz
- IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light  
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist, Fahrassistenz-System: Emergency Assist, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Insassen-Schutzsystem proaktiv
- LM-Felgen 8x19 (Pretoria, Dark Graphite, matt)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Sound-System beats  
8-Kanal-Verstärker, Subwoofer

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

## Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung