

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	A -MS 3700	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF38M1096475
Vertrags-Nummer:	16478075	Erstzulassung:	22.03.2021
Internes KZ:	14853602	Kilometer-Stand:	167392
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Mythossschwarz Metallic Polsterung: Stoff Argument schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.201,68**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2-Zonen Komfortklimaautomatik	495,80
Anhängevorrichtung	747,90
Audi virtual cockpit	151,26
Geschwindigkeitsregelanlage	252,10
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	126,05
MMI Radio plus	399,16
Metallic	588,24
Mittelarmlehne vorn	130,25
Mythossschwarz Metallic	0,00
Sitzheizung vorn	285,71
Standheizung und Lüftung	1.176,47
Stoff Argument schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.554,62**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **45.880,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.880,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1655	zul. Gewicht (kg):	2155

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16478075
Amtliches Kennzeichen: A -MS 3700
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16478075
Amtliches Kennzeichen: A -MS 3700
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.06.2022	0	Inspektion und Wartung
12.12.2022	58091	Inspektion und Wartung
19.06.2023	66607	Bremsflüssigkeitswechsel
29.12.2023	86668	Inspektion und Wartung
12.04.2024	95525	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.04.2024	95525	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.09.2024	116811	Getriebeölwechsel
03.09.2024	116811	Inspektion und Wartung
02.09.2025	146083	Bremsflüssigkeitswechsel
02.09.2025	146083	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn




Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Zöpf
Tel. direkt 0821 74892-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

A MS3700

FIN

WAUZZZF38M1096475

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
24.06.2026, per Mail durch Herrn Bruno Nast.
26.06.2026, durch Herrn Patrick Zöpf bei Firma Fahrzeugtechnik Aretsried GmbH,
Zollerstr. 7, 86850 Fischach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
26.06.2026
Vertragsnummer 16478075
Auftragsnummer 31209931
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.048,00 EUR
-1.720,99 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.681,00 EUR
-1.412,59 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 148 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2021	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q3 35 TDI Sportback S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF38M1096475	HSN / TSN	0588 / BQU
Schlüssel-Nr.	10115232	Km-Stand abgelesen	167267
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mythossschwarz / Metallic / Y9T
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Dieselpartikelfilter (DPF), Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Kunststoffeinfügen, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion,

Licht-/Regensensor, Paket Glanz, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: 4 Lautsprecher vorne, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzbank plus, Sitzbezüge in Stoff Argument, Sitze: Normalsitze vorn, Spurverlassenswarnung und Spurwechselwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Stoßfänger und Unterfahrschutz vorne/hinten, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung
EL1	Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus)
9S1	Audi virtual cockpit
8T6	Geschwindigkeitsregelanlage
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
	Lackierung: Metallic
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
6E3	Mittelarmlehne vorn
RCP	Radio: MMI Radio plus
4A3	Sitzheizung vorn
9M9	Standheizung/-lüftung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 21.08.2025 bei Kilometerstand 146.083
nächste Wartung:	am 21.08.2027
bis Wartung verbleiben:	8.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Motorraum Temperatursensor Tierverschleiß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)	84,03	100	-84,03	-100
2. Fahrersitz Flecken, reinigen (Bild 8)	67,23	80	-67,23	-80
3. Kindersicherung Störung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	84,03	100	-84,03	-100
4. Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	561,34	668	-252,94	-301
5. Radlaufblende hinten rechts Kratzer, erneuern (Bild 12)	190,76	227	-190,76	-227
6. Stoßfängerblende hinten verschrammt, erneuern (Bild 13)	254,62	303	-254,62	-303
7. Türe hinten rechts Dellen, drücken (Bild 14)	126,05	150	-126,05	-150
8. Türe hinten rechts Lackabplatzer an Dellen auslegen, polieren (Bild 15)	58,82	70	-58,82	-70
9. Türe vorne rechts Delle, drücken (Bild 16)	84,03	100	-84,03	-100
10. Radlauf hinten rechts Delle, drücken (Bild 17)	126,05	150	-126,05	-150
11. Türe hinten links Delle, drücken (Bild				

18)	84,03	100	100	-84,03	-100
Gesamt	1.720,99	2.048		-1.412,59	-1.681

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Zöpf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Wartungsnachweis




Bild 7 : Motorraum Temperatursensor Tierversiss



Bild 8 : Fahrersitz Flecken



Bild 9 : Kindersicherung Störung



Bild 10 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 12 : Radlaufblende hinten rechts Kratzer



Bild 13 : Stoßfängerblende hinten verschrammt




Bild 14 : Türe hinten rechts Dellen



Bild 15 : Türe hinten rechts Lackabplatzer an Dellen auslegen



Bild 16 : Türe vorne rechts Delle




Bild 17 : Radlauf hinten rechts Delle




Bild 18 : Türe hinten links Delle