



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*02, erteilt am 07.10.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 17.02.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 17.02.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

GJ959535

651

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	Sonstige [L]
Innerorts	137			6.0		
Außerorts	85			3.7		
Kombiniert	104			4.6		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (l/100km)			
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	150			6.6		
Mittel	112			4.9		
Hoch	100			4.4		
Extra hoch	122			5.4		
Kombiniert	117			5.2		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527#NO.30: A2 max 1509#NO.35: #185/65 R15 88H#5.5JX15

ET40#185/70 R14 88H#5.0JX14 ET38#195/55 R16 91V#6.0JX16 ET45#215/40 R18 89Y#7.0JX18 ET51#215/45 R17

91W#7.0JX17 ET51#185/65 R15 92V M+S#5.5JX15 ET40#NEDC values are stated beyond the legislative requirements;

##

- | | | manual | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|---|
| 28. | Getriebe (Typ): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
| 28.1. | Gang: | 3.769 | 1.955 | 1.281 | 0.881 | 0.673 | | | | |
| 28.1.2. | Übersetzungsverhältnis: | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | | | | |
| 28.1.3. | Übersetzung des Achsgetriebes: | | | | | | | | | |
| 28.1.3. | Gesamtübersetzung: | | | | | | | | | |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 193 | | | | | | | | |
| 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1499 / 1483 | | | | | | | | |
| 35. | Angebachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: | | | | | | | | | |
| 36. | Achse 1: | 195/55 R16 91V / 6.0JX16 ET45 / A / C1 | | | | | | | | |
| 37. | Achse 2: | 195/55 R16 91V / 6.0JX16 ET45 / A / C1 | | | | | | | | |
| 40. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | AB | | | | | | | | |
| 41. | Code des Aufbaus: | white | | | | | | | | |
| 42. | Farbe des Fahrzeugs: | 5 / le 2, ri 2, ba 1 | | | | | | | | |
| 43. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5 | | | | | | | | |
| 44. | Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz): | 5 | | | | | | | | |
| 45. | Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug: | | | | | | | | | |
| 46. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | | | | | | | | | |
| 47. | Geräuschpegel | | | | | | | | | |
| 48. | Standgeräusch (dB(A)) bei min-1: | 68.00 bei 3750 | | | | | | | | |
| 49. | Fahrgeräusch (dB(A)): | 66.00 | | | | | | | | |
| 50. | Abgasnorm: | EURO 6 AP | | | | | | | | |
| 51. | Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} : | 1273 | | | | | | | | |
| 52. | Prüfmasse [kg]: | | | | | | | | | |
| 53. | Querschnittsfläche [m ²]: | | | | | | | | | |
| 54. | Straßenlastkoeffizienten | | | | | | | | | |
| 55. | f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]: | | | | | | | | | |
| 56. | Fahrzyklus: | 3b | | | | | | | | |
| 57. | Fahrzyklusklasse: | | | | | | | | | |
| 58. | Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}): | no | | | | | | | | |
| 59. | Begrenzte Geschwindigkeit: | | | | | | | | | |
| 60. | Abgasemissionen: | 715/2007*2018/1832AP | | | | | | | | |
| 61. | 1.2. Prüfverfahren: | Typ I (NEPF-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 62. | 2.2. Prüfverfahren: | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 63. | Benzin/ | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # | |
| 64. | Diesel | 192.8 | 21.2 | 18.4 | 41.8 | ----- | ----- | 0.0000 | 0.25E11 | |
| 65. | Gas | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 66. | andere | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 67. | Benzin/ | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH _{3</} | | | |




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank





Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Anschlussgarantie	2022-09-31
Vertragsende	2027-05-30
Laufleistung	50000 km
Ölwechsel-Service	
Datum	2025-07-30
Laufleistung	27472 km
Auftragsnummer	WSAU207923
Durchgeführt von	Evers GmbH & Co. KG Bei der Lohmühle 6 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2024-11-20
Laufleistung	22000 km
Auftragsnummer	WSAU203485
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Evers GmbH & Co. KG Bei der Lohmühle 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

10.06.2022	8004	AXN002132	2	1	70/5000	193
M1	AB		4170		1780	
TMBEP6P3N4035327			1461		-1147	
SKODA				50	-	
PJ			117	1604	1604	
ABDLACX0			850	800	-	
NFM5FM5DF0084BI3C1A2A			850	800	-	
FABIA			68	3750	66	
SKODA (CZ)			1000	570	5	-
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			195/55 R16 91V			
Schräghecklimousine			195/55 R16 91V			
715/2007*2018/1832AP			WeiB		0	
EURO6:W1TP:AP;PJ/Ck;M;N1			e8*2018/858*00014*02			
Benzin			07.10.2021	K	G/959535	
0007	36AP	999				
7.2/8.2: +30 b. Anhängetrieb*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombi						
ation:2604kg*vw.AHK lt.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM8EP6P3N4035327
Typbezeichnung	PABIA AMB T570/1.0 MSF
Datum der Auslieferung	2022-05-31
Anschlussgarantie	Vertragende 2027-05-30 Laufleistung 50000 km

Inspektion

Datum	2024-11-20
Laufleistung	22000 km
Auftragsnummer	WSAU203485
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Evers GmbH & Co. KG Bei der Lohmühle 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2024-04-05
Laufleistung	18362 km
Aktion 69EU durchgeführt	Evers GmbH & Co. KG Bei der Lohmühle 6 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Reifendichtmittel abgelaufen.



Bild 15 : Beifahrertür punktuell eingedellt.




Bild 16 : Frontbereich mit oberflächlichen Steinschlägen.



Bild 17 : Frontscheibe mit Steinschlag und Rissbildung.



Bild 18 : Frontscheibe mit Steinschlag und Rissbildung.

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- HU-Bericht
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI Tour
Aufbauart	Schräghecklimousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEP6PJ3N4035327
HSN / TSN	8004 / AXN	Schlüssel-Nr.	10461709
Km-Stand abgelesen	39066	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	moonweiss-metallic (S9R)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung, Anschlussgarantie für 1 Jahr, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz sowie den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Seiten- sowie Abbiegelicht, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelkonsole in Schwarz, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Lautsprecher im Fond (2 Stück), Radiozubehör: SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Proxima Grau/glanzgedreht, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank einteilig, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe, TOUR Plakette, Türeinstiegsleisten vorn, Türgriffe in Wagenfarbe, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UG1	Berganfahrassistent
9S0	Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"
0I1	Kraftstofftank 50 l
	Lackierung: Metallic und Perleffekt
PSA	Paket: Simply Clever
7X2	Parksensoren vorn und hinten
9IJ	Radiozubehör: Bluetooth-Komfortfreisprecheinrichtung
9WJ	Radiozubehör: Wireless SmartLink
1KV	Scheibenbremsen hinten
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 30.07.2025 bei Kilometerstand 27.472

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen.,
erneuern (Bild 14)
2. Frontscheibe mit Steinschlag und
Rissbildung., erneuern (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Beifahrertür punktuell eingedellt., (Bild 15)
Frontbereich mit oberflächlichen
Steinschlägen., (Bild 16)