


Ford

GRAND TOURNEO CONNECT

VIN: WF0EXXSK5RX010842



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 30/04/2024	Odomètre 67919 km
Couleur Noir	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Monospace	Type de boîte Manuelle	Energie Diesel
Puissance 90 KW		

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante
Système de navigation	Toit panoramique	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection [redacted]	Date de l'inspection 03/06/2026	Date de validation de l'inspection 04/06/2026
------------------------------------	------------------------------------	--

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Garniture de hayon ou malle / -	Cassé	Echange

			
002	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
003	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
004	Capot / -	Rayure	Lustrage
			
005	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
006	Bas de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
 			
007	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
008	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
009	Revêtement de bas de caisse / Gauche Matériau : Plastique	Enfoncement	Echange

		
010	Bas de caisse / Gauche	Enfoncement Echange
		
011	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Malfaçon Peinture
		 
012	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure Peinture
		
013	Aile / Arrière Droit 1	Malfaçon Lustrage
		
014	Porte / Arrière Droit	Enfoncement Réparation
		
015	Revêtement de bas de caisse / Droit	Enfoncement Echange
		

016	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Echange
			

1 Voile


Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	FIRESTONE	215 / 55 / 17 / Tous	3.7 mm
Avant Droit	FIRESTONE	215 / 55 / 17 / Tous	3.8 mm
Arrière Gauche	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / Tous	6.6 mm
Arrière Droit	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / Tous	6.7 mm

Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Garniture de hayon ou malle / - / Cassé



Capot / - / Rayure



Alle / Avant Droit / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement

