

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0624NJZ / WBA21GH0107U62770 / 7U62770

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.185

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0624NJZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0624NJZ COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO						
0624NJZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	351,98	40,00	288,18 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
6. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.		0,00	0,00		83,54 €
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
9. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
10. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
17. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
18. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

0624NJZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2197,47 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0624NJZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,66 h.	294,89 €
Total material pintura	-	52,60 €
Total Mano de Obra Pintura	12,42 h.	478,16 €
Total Recambios	-	601,84 €
Descuento recambios aplicado	-	184,20 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	770,00 €















0 km/h

((P))

Valores desde repost.

1.1 l/h




Total 29185 km → 49.3 km



Power % 100

75



CONTENT



LAYOUT

Puerta abierta.

178 km 9:37



P

+27.0°C







NAV TR MEDIA

Búsqueda


LOW + - LOW +
Auto off Auto off

MAORO 9:37









©WBA21GH0107U62770©







↶
MEDIA
TEL
NAV









OFF ON

INCH/MILLIMETER
5.16
ZERO





OFF ON

53.7

inches

























O





WEAR 240 TRACTION 12
TEMPERATURE A
MAX LOAD 800 kg (1 621 lbs)
MAX PRESS 340 kPa (50 psi)









TUBELESS RADIAL



002807
2015

MADE IN CHINA

110/84
107

110/84 107
002807 2015





Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CON AUTOMOTIVE

BMW LED





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE

00
E
0000000000





Manheim
COX AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim
CEX AUTOMATEN



 **Manheim**
CO. AUTOMOTIVE

7
8
9
10

STEEL & NYLON

0



Manheim
COX AUTOMOTIVE









XC002807

2015

TUBELESS RADIAL



SAFETY

WARNING: SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM A TIRE FAILURE
DUE TO A TIRE FAILURE OR EXPLOSION OF THE TIRE
NEVER INFLATE BEYOND THE MAXIMUM PRESSURE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

