

Dacia

BIGSTER MILD HYBRID 140

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): UU1DJF01175990159



Descripción

Matrícula 0471NJK	Fecha de matriculación 19/12/2025	Kilometraje 9206 km
Color Bronce	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Transmisión Manual	Tipo de combustible Gasolina
Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 102 KW	

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
05/06/2026


Fecha de peritación aprobada
08/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



004 Puerta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



005 Puerta / Trasero Izquierdo

Rayado

Pintar



006 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



007 Moldura de aleta / Trasero Derecho

Roto

Sustitución



008 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



009	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
010	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
011	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Smart repair

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Paragolpes / Delantero / Rayado



Parabrisas / - / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Roto



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado