



VSSZZZKLZNR041363

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	44.155 km
Hersteller	CUPRA	Restlauf bis Service	31 Tag(e)
Typ/Modell	LEON SP	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR041363	Leistung / Hubraum	228 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	07/2024, 26.226 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07.03.2025 kein gültiger Nachweis) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	925,00 €	560,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	925,00 €	560,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern	1.539,60 €	1.539,60 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: **46328685**
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Hulich



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	CUPRA	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	LEON SP	Laufleistung (abgelesen)	44.155 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR041363	Erstzulassung	23.05.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	3.839,60 €	3.109,60 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.839,60 €	3.109,60 €
Mwst. (19%)	729,52 €	590,82 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	4.569,12 €	3.700,42 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 46328685
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Hulich



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (07.03.2025 kein gültiger Nachweis) - kein Nachweis



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 46328685
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Hulich



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKLZNR0413 10.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	CUPRA	LEON (KL/KU)	VZ
FZ-IDENT-NR	VSSZZZKLZNR041363	AMTL KZ M-GZ 1177	TYP-CODE CU 40 21
ERSTE ZUL	23.05.2022	NAECH HU 06.2027	LAUFLEIST 44155
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 01.2022	A-SPIE MIT PROJEKTOR	DOPPELSIGNALHORN
	2 LESELEUCHTEN V/H	REGENSENSOR	3-ZONEN KLIMAAUTOM
	VERGLASUNG H ABGED	ARMLEHNE H	ZIERL F-RAHM SCHW GL
	DACHREL SCHW HOCHGL	KEYLESS ADVANCED	KOMFORT-OEFF HECKKL
	SONNENBLENDENSPIEGEL	ONLINEDIENSTE	EINSTIEGL BELEUCHTET
	NAVIG-SYS 10.25 ZOLL	NOTRUFSYSTEM E-CALL	9 LAUTSPR MIT SUBW
	UMFELDBEL AMBIENTE 2	NEBELSCHEINW LED	SCHEINW LED/TAGFAHRL
	LEUCHTW-REG AUTOMAT	LED-LICHTBAND DYNAM	LENDENW-ST V R ELEKT
	SITZE V HEIZBAR	SPORTSITZE VORN	SITZ H UMKLAPPBAR
	DEKORTEILE I VERCHR	I-SPIEG AUT ABBLEND	ARMLEHNE V
	SITZVERST V L MEMORY	AUDIOSYSTEM DAB	MULTIF-LENKR CUPRA
	DACHHIMMEL SCHWARZ	MULTIF-ANZ "FPK"	GURTWARNER V/H
	FRONT ASSIST	EINPARKH V/H ASSIST	RUECKFAHRKAMERA
	1984CCM 228KW	KAELTEMITTEL R1234YF	7-GANG DSG
	SPURHALTEASSISTENT	FRONTKAMERA	DYNAMIKLENKUNG
	ALLRADANTRIEB	DAEMPFERREGEL DCC	SPURWECHSELASSISTENT
	GESCHW-/DISTANZREG	REIFEN 235/35 R19..Y	FELGE 8 J X 19 AL
	RADSCHR-SICHERUNG	RESERVERAD	H-ACHSE MULTI-LINK
	BREMSSCH V 340X30	DEAKTIVIERUNG AIRBAG	BREMSSCH H 310X22
	CENTER-AIRBAG SITZ V	PANORAMA GLASSCHIEBE	PARKBREMSE ELEKTR
	ADAPTIVES FAHRWERK	LADEBODEN VARIABLEL	LANGVERSION

SERVICE- SERVICE (QI6)
-OPTIONEN

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 69 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	2	6	105.33
63 69 55 55	ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SPOILER STOSSFAENGER, BELEUCHTUNG KENNZEICHEN, BEIDE RUECKSTRAHLER, KENNZEICHEN, SENSOREN PARKHILFE UND LEITUNGSSATZ AUS-/EINBAUEN	2	6	105.33
63 69 43 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN (VERBUNDARBEIT) (4 LOECHER BOHREN)	2	3	52.67
63 69 43 60	ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN (VERBUNDARBEIT)	2	2	35.11

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKLZNR0413 10.06.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

(PARKLENKASSISTENT)
 (2 LOECHER BOHREN)
 63 69 41 62 ABDECKUNG STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN 2 3 52.67
 (VERBUNDARBEIT)
 (4 HALTER KLEBEN)
 63 69 41 60 ABDECKUNG STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN 2 2 35.11
 (VERBUNDARBEIT)
 (2 HALTER VERSCHWEISSEN)
 63 69 43 70 ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN 2 3 52.67
 (VERBUNDARBEIT)
 (LOCH FUER RUECKFAHRKAMERA BOHREN)

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM CUPRA)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG MONT-TEILE AUSGEBAUT AW ARB.-
 LEIT-NR 2-SCHICHT-PERLEFFEKT PREIS

63 69 61 50 ABDECKUNG STOSSF H NEUTEILLACK ST S1 9 178.75
 51 01 71 63) VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG 11 218.47
 STUFE S2, KUNSTSTOFFE NEUTEIL S1
 KUNSTSTOFFTEIL S2
 (TEIL/E AUSGEBAUT)
 51 01 71 93 VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG 2 39.72
 (KUNSTSTOFFE)
 (VERBUNDARBEIT)

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		ABDECKUNG STOSSF H	5FE807421E GRU	518.50
2787		HALTER SENSOR H L A	5FE919486D	21.02
2788		HALTER SENSOR H R A	5FE919486G	21.02
2789		HALTER SENSOR H L I	5FE919486E	21.02
2790		HALTER SENSOR H R I	5FE919486F	21.02
2797	0.05	KUNSTSTOFFPRIMER	D 822150A1	1.50
2798		APPLIKATOR	D 00950025	4.64
2813		HALT SENS SEITL H L	5FE919485A	21.02
2814		HALT SENS SEITL H R	5FE919488A	21.02
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKLZNR0413 10.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 2	25 AW X	175.55	EUR/STD	438.88	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					438.88
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT	22 AW X	198.61	EUR/STD	436.94	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					436.94
E R S A T Z T E I L E				650.76	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				13.02	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					663.78
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 539.60	
-----					-----
MWST 19.00 %					292.52
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 832.12	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKLZNR0413

10.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT CUPRA LEON (KL/KU) VZ
FZ-IDENT-NR VSSZZZKLZNR041363 AMTL KZ M-GZ 1177 TYP-CODE CU 40 21
ERSTE ZUL 23.05.2022 NAECH HU 06.2027 LAUFLEIST 44155
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 10.06.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BF E5 E6 E7 E8 F2 F4 F5 F7 F8 G1 G2 G5 HA HB H3
H4 H8 IB I2 I4 I7 I9 JE JF J7 J9 K1 K5 K6 K7 K8
L1 L2 L6 L7 M2 M8 M9 NC P2 P9 QB Q1 Q3 Q4 Q6 Q8
Q9 R5 SG T3 T9 U4 U6 VA VB V2 V7 V9 W1 W2 W5 Y1
Z7
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BF E5 E6 E7 E8 F2 F4 F5 F7 F8 G1 G2 G5 HA HB H3
H4 H8 IB I2 I4 I7 I9 JE JF J7 J9 K1 K5 K6 K7 K8
L1 L2 L6 L7 M2 M8 M9 NC P2 P9 QB Q1 Q3 Q4 Q6 Q8
Q9 R5 SG T3 T9 U4 U6 VA VB V2 V7 V9 W1 W2 W5 Y8
Z7
- SERVICEAUSSTATTUNG : Y1

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 2583 ---> N 2583 Z / E 2583 ---> N 2583 LO
N 6305 ---> E 2787 Z / N 6305 ---> E 2788 Z
N 6305 ---> E 2789 Z / N 6305 ---> E 2790 Z
N 6306 ---> E 2797 Z / N 6306 ---> E 2798 Z
N 6305 ---> E 2813 Z / N 6305 ---> E 2814 Z

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.05.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.05.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 2583

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 1
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 438.88 LACK: 436.94 ET : 663.78
REP : 1 539.60 MWST: 292.52 REPI: 1 832.12

SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKLZNR0413

10.06.2026

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 2583

SYSTEM AUDATEX

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]
Urban conditions	220	----	----	9.6	----
Extra-urban conditions	147	----	----	6.5	----
Combined	174	----	----	7.6	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.3. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.4. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.5. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.6. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.7. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.8. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.9. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.10. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

ATCT family's identifier:

PEMS family's identifier:

Roadload family's identifier:

Roadload matrix family's identifier (if applicable):

Periodic regeneration family's identifier:

Evaporative test family's identifier:

Vehicle category:

Company name and address of manufacturer:

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*15 issued on 2021-11-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-02-25

Martorell, 2022-02-25

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKLZNR041363

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4332153
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	40.759,65
VIN	VSSZZZKLZNR041363
Erstzulassungsdatum	23.5.2022
Kennzeichen	M-GZ 1177

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4332153**

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108760	28.05.2026	Heckklappe Stoßfänger hinten	