DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHNK8 SJ815160	Date d'immatriculation	06/10/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-314-YZ	Odometre	9 218 km
Modèle	2008 ALLURE 100 CH BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE











Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.8 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.8 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Calandre
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Cassé
Commentaires	-

6



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Cassé
Commentaires	-

7



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

8



Elément	Feu de jour LED
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

9



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

10



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Déréglé
Commentaires	-

13



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

14

Elément	Bandeau de hayon
Position	Supérieur
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

18



Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

19

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

20

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

22

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

23



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

21



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

3



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

24



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

gros choc a l'Avant , sous reserve d'Autres dommages après démontage
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.8 Mm