


ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 231		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro Auto (1)											
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte													
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM624PS		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro / /											
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza perizia complessiva		Il Danneggiato può recuperare l'IVA .											
Data incarico 06/07/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie		Privilegio a favore di		Scade il							
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - ()				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa									
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del									
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN T-ROC (D11) (11/21>12/25<) 1.5 TSI ACT Suv 5p/b/1498cc				Targa GM624PS		Telaio WVGZZZA1ZPV580402		1° Immatricolazione 24/02/2023													
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 51684		Pneumatici % 50		Colore grigio		Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO									
Allestimenti / Dotazioni dsg																					
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali										Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto										Valore per Differenza		Spese Accessorie							
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 02/03/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)					
KM : 51.684																					
Nessuna attestazione di interventi manutentivi a																					
bordo vettura.																					
Pannello int post sx - graffi / usura																					
Parabrezza - puntinato																					
Portello post - graffi																					
Paraurti post - graffi																					
Portello post - lievissima ammaccatura / usura																					
Parafango ant sx - lievissima ammaccatura / usura																					
Paraurti ant - graffi / usura																					
Griglia ant centrale - graffi / usura																					
Parafango ant dx - lievissima ammaccatura																					
Calotta retrovisore est dx - graffi																					
Porta post dx - graffi / usura																					
Modanatura arco passaruota post dx - graffi																					
Parafango post dx - graffi / usura																					
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv MI		Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi			
Supplemento doppiatrato Ore		Supplemento finitura Ore		Tempo aggiunto per verniciatura Ore				Totale tempi supplementari Ore				Totale tempi VE Ore									
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50				IMPONIBILE				I.V.A.				TOTALE					
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Uso Dime																	
Danni A.R.D. Totale imponibile				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora																	
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																	
Insufficienza Assicurativa %				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																	
Totale (Imponibile)																					
Totale (Iva Compresa)				TOTALI																	
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato € 0,00				Fermo Tecnico giorni									
TOTALE				Osservazioni: Prova accensione: okProva trasmissione: ok1 + 2 chiave accensione: okBatteria: ok Perizia eseguita c/o BeDriver S.r.l. - Via Como, 27, 20037 Paderno Dugnano (MI).																	
Limite Indennizzo Contrattuale																					
Software House 70001				RELEASE 03.2026				Data Consegna 06/07/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 1					