

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	7/23/2026
Nummerplaat	2APX983	KM-stand	75772
Chassis	WBA6Y310007J47927	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 2		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Licht LV - Koplamp LED L - Kras - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Spuiten



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamondcut



Vleugel LV - Vleugel LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen en spuiten



Vleugel LV - Modderkuip LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Spiegel L - Base L - Kras - Structuur



Deur LV - Deurklink LV - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Deuk - PDR



Deur LA - Deurklink LA - Kras - Polijsten



Deur LV - Sierlijst deur LV - Kras - Polijsten



Deur LA - Deur LA - Deuk - PDR



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel 5
Type All season
Run flat ☒

Links achter

Profiel 6
Type All season
Run flat ☒

Rechts voor

Profiel 5
Type All season
Run flat ☒

Rechts achter

Profiel 6
Type All season
Run flat ☒