


## Volkswagen ID.4 BEV 204pk 77kWh Life, jun-21, 201.044 km



### Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVGZZZE2ZMP021563
Eerste toelating	09-06-2021
Eerste afgifte NL	09-06-2021
Europese typegoedkeuring	e1*2018/858*00004*01
Afgelezen tellerstand	201.044 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2024 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	77 kWh
Actieradius	501 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

 Adaptieve cruisecontrol	 Cruisecontrol	 Navigatie
 Adaptieve stuurbechrachting	 Elektrisch Stability Program	 Parkeersensoren achter
 Anti blokkeer systeem	 Elektrische ramen voor	 Parkeersensoren voor en achter
 Automatische airconditioning ECC	 Elektrische ramen voor en achter	 Startonderbreking
 Automatisch dimmende binnenspiegel	 LED verlichting	 Verwarmde voorstoelen
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	 Warmtewerend glas
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak	


#### Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteropk verkeer waarsch
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Centrale airbag v.
- Connected services
- Cruise contr.adap Stop&Go
- DAB radio
- Draadloze telefoonlader
- ESP
- Forward Collision Warning
- Geluidsimulator
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Hoofdsteunen actief
- Interieur voorverwarming
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lederen stuurwiel
- Lichtmetalen velgen 19"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia scherm klein
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem
- Neerklapbare achterbank
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensoren met corr.
- Ruitensproeiers verwarmb.
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stuurwiel verwarmd
- Unikleur
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Verwarmde voorruit
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



#### Staat van het voertuig











APK vervaldatum	<b>19-06-2027</b>	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Onderhoudshistorie	<b>Niet aanwezig</b>	Aantal sleutels	<b>2</b>	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Ingevuld tot		Navigatie Medium	<b>Niet aanwezig</b>	Laadkabel tbv stopcontact	<b>Niet aanwezig</b>
CVO/COC	<b>Niet aanwezig</b>	Voertuig locatie	<b>Op locatie</b>	Wielsloten	<b>Niet aanwezig</b>
			<b>Eigenaar</b>		



## Banden

Velggrootte	19"		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	Goodyear	Winterband	5 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Winterband	3 mm
Linker achterwiel	Goodyear	Winterband	4 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Winterband	4 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

## Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2	 Buitenspiegel l kap	kras(sen)
3	 Linker voorscherm	diverse schade (zie foto)
4	 Linker achterportier	kras(sen)
5	 Velg linksachter	kras(sen)
6	 Linker achterscherm	diverse schade (zie foto)
7	 Voorbumper	kras(sen)
8	 Rechter voorportier	deuk(en)
9	 Buitenspiegel r kap	kras(sen)
10	 foto)	
		

11



Achterbumper

diverse schade (zie foto)