



W1N1671541A625143

## Vehicle details

|                               |                   |                                  |                    |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                   | Inspection condition             | sufficient         |
| License number                |                   | Mileage (Read)                   | 132,586 km         |
| Manufacturer                  | Mercedes-Benz     | Next maintenance in              | 19,866 km          |
| Type / Model                  | GLE 350 e 4MATIC  | Main inspection (Report on hand) | 06/2027            |
| Vehicle Identification number | W1N1671541A625143 | Power / Engine displacement      | 155 kW / 1,991 ccm |
| First registration            | 1 Feb 2022        | Upholstery/Colour                | /                  |
| Last maintenance              |                   | Paintwork                        |                    |
| Fuel type                     | Hybr.B/E ext.aufl | Gearbox                          | Automatic          |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group              | Description                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Documents                    | Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction |
| 2   | Wheel / tyres                | Tyre - right - Expired - No deduction                  |
| 3   | Side panel - rear right side | Wheel well extension - Scratched - Loss in value       |
| 4   | Rear bumper                  | Rear bumper - Scratched - Smart repair                 |
| 5   | Seat - front                 | Seat cover - left side - Damaged - Replace             |
| 6   | Vehicle glazing              | Windscreen - Stone chips - Replace                     |
| 7   | Door - rear right side       | Door - Scratched - Repair and paint                    |
| 8   | Boot lid / rear door         | Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint  |
| 9   | Door - front right side      | Door - Dent / paintcoat damage - Replace               |

### Wear and tear

| No. | Component group             | Description                                      |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Interior                    | Interior - Abrasion - No deduction               |
| 2   | Body                        | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 3   | Side panel - rear left side | Side panel - dent(s) - No deduction              |
| 4   | Door - rear left side       | Door - dent(s) - No deduction                    |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Detected repainting

| No.             | Location |
|-----------------|----------|
| None detectable |          |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026  
**Protocol number: 46131490**  
Delivery date: 24 Jun 2026



## Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 275/55 R19 111H | Pirelli      | Winter tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |
| 2    | 275/55 R19 111H | Pirelli      | Winter tyres | 3mm - 3mm   | Not o.k.   |                |

## Additional tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 275/55 R19 111W | Continental  | Summer tyres | 3mm - 3mm   | o.k.       |                |
| 2    | 275/55 R19 111W | Michelin     | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026  
**Protocol number: 46131490**  
Delivery date: 24 Jun 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Mercedes-Benz     | <b>Inspection condition</b> | sufficient |
| <b>Type / Model</b>                  | GLE 350 e 4MATIC  | <b>Mileage (Read)</b>       | 132,586 km |
| <b>Vehicle Identification number</b> | W1N1671541A625143 | <b>First registration</b>   | 1 Feb 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior






**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**




**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**





Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026  
**Protocol number: 46131490**  
Delivery date: 24 Jun 2026



**Figure 19:** Misc.



## Pictures of damage



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair






**Damage #5:** Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



**Damage #5:** Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



**Damage #6:** Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



**Damage #7:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #8:** Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint





**Damage #8:** Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage  
- Repair and paint



**Damage #9:** Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage  
- Replace



**Damage #9:** Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage  
- Replace



**Damage #9:** Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



**Damage #9:** Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



W1N1671541A625143

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand     | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen) | 132.586 km         |
| Hersteller        | Mercedes-Benz     | Restlauf bis Service     | 19.866 km          |
| Typ/Modell        | GLE 350 e 4MATIC  | HU (Bericht lag vor)     | 06/2027            |
| Fahrgestellnummer | W1N1671541A625143 | Leistung / Hubraum       | 155 kW / 1.991 ccm |
| Erstzulassung     | 01.02.2022        | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Hybr.B/E ext.aufi | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Unterlagen        | Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug            |
| 2   | Rad/Reifen        | Reifen hinten - abgelaufen - kein Abzug                        |
| 3   | Seitenwand rechts | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung  |
| 4   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair      |
| 5   | Sitz vorn         | Sitzbezug links - beschädigt - erneuern                        |
| 6   | Verglasung        | Frontscheibe - Steinschlag - erneuern                          |
| 7   | Tür hinten rechts | Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren     |
| 8   | Heckklappe/-tür   | Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 9   | Tür vorn rechts   | Tür - Delle / Lackschaden - erneuern                           |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Interieur        | Innenraum - Abrieb - kein Abzug                  |
| 2   | Karosserie       | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 3   | Seitenwand links | Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug               |
| 4   | Tür hinten links | Tür - Delle(n) - kein Abzug                      |

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |





## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 275/55 R19 111H | Pirelli    | Winterreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 275/55 R19 111H | Pirelli    | Winterreifen | 3mm - 3mm   | n.i.O.   |      |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 275/55 R19 111W | Continental | Sommerreifen | 3mm - 3mm   | i.O.     |      |
| 2     | 275/55 R19 111W | Michelin    | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026  
**Protokollnummer: 46131490**  
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Mercedes-Benz     | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | GLE 350 e 4MATIC  | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 132.586 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | W1N1671541A625143 | <b>Erstzulassung</b>            | 01.02.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum





Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges






**Abbildung 13:** Sonstiges




**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf


Besichtigungsdatum: 24.06.2026  
**Protokollnummer: 46131490**  
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



**Abbildung 19:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair






**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren





**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... erneuern



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... erneuern





## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängerkupplung abnehmbar      |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |

09.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

|                        |              |                     |                   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -VP 0878E | Fahrgestell-Nummer: | W1N1671541A625143 |
| Vertrags-Nummer:       | 49909080     | Erstzulassung:      | 01.02.2022        |
| Internes KZ:           | 15031192     | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                           |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2022                                                                                                      |                             |       |
| kW / PS:                  | 245 / 333                                                                                                 | Hubraum:                    | 1991  |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                                 | Anzahl Gänge:               | 9     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                                        | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000                                                                                                    | Tankinhalt:                 | 65    |
| Max. Km/h:                | 210                                                                                                       | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 6,900 |
| Leergewicht (kg):         | 2605                                                                                                      | zul. Gewicht (kg):          | 3210  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 49909080  
Amtliches Kennzeichen: HD -VP 0878E  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Datum                                                                                                                                   | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
| * Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer. |     |             |              |                        |                          |

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 49909080  
Amtliches Kennzeichen: HD -VP 0878E  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer