

Detalle de peritaje

Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW
Matrícula: 2796MGN Bastidor : WAUZZZF30P1099343
Kilometraje : 57917Km. Color : Blanco
Lugar de Peritaje : Domicilio Fecha del peritaje : 26.11.2025
cliente 00:00:00

Daños del vehículo

Registro de daños

Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

Daños no imputables a cliente

Zona del daño	Tipo de daño	Gravedad del daño	Observaciones del daño
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Neumatico delantero Izq.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Puerta trasera Izq.	Abollado(s) menor(es) de 100mm	DAÑO LEVE	
Neumático trasero Izq.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Paragolpes trasero Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Portón trasero	Abrasión	PULIDO	
Neumático trasero Dch.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Neumático delantero Dch.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Paragolpes delantero Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Parabrisas	Picaduras por piedras	RECORDATORIO	

Material no imputable a cliente

Documentación y faltantes imputables a cliente

No hay documentación ni faltantes declarados.

Fotos del vehículo

No hay reporte fotográfico disponible