



VXKUPHNK1R4192828

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	13.503 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	3 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNK1R4192828	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	25.07.2024	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/45 R17 88V	Falken	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/45 R17 88V	Falken	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46259536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	13.503 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNK1R4192828	Erstzulassung	25.07.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46259536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46259536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES, Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : P
Version : HNKS-Y1T700
0.2.1. Handelsbezeichnung : CORSA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - cm²
Rollwiderstand : - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HNK_ATN8544B-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HNS_0402-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL_CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD_5404-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXUPHNK1R4192828
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 11/06/2024

mit dem in der am 19/04/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*31 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 11/06/2024

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2024



OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HD982030
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2540 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2540 mm
5. Länge : 4055 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1435 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1203 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 759 kg
2.: 444 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1221 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 890 kg
2.: 870 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2845 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 580 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 55 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 74 kW bei 5500 U/min
Benzin : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.2807
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

- Höchstgeschwindigkeit**
29. Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1500 mm
2.: 1500 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A
2.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A

- Bremsanlage**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : weiß
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

 Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Fahrgeräusch : 66 dB(A)

: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1291 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 112.1 N

47.1.3.1.

f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.03428 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	156	126	109	131	127
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.9	5.6	4.8	5.8	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.97

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-	-
A2	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5994680
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	GS Line 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	25.504,18
VIN	VXKUPHNK1R4192828
Erstzulassungsdatum	25.7.2024
Kennzeichen	M-DF 1786

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5994680 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109227	14.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	916,72