

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C44S0269817



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	31360 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggiuntivi:

Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	
Totale costi aggiuntivi	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Parabrezza / -	Scheggia	Accettabile
			
002	Cofano anteriore / -	Riga	Riparazione
 			
003	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
  			
004	Faro / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione
 			
011	Moquette / -	Tagliato/Strappato	Sostituzione
 			
012	Copribagagli / -	Rotto	Sostituzione
			
013	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



014

Porta / Anteriore Sinistro

Riga

Accettabile



015

Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



016

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



017

Portello / -

Rientranza

Riparazione




018

Modanatura parafango / Posteriore Destro

Riga

Sostituzione



019

Modanatura porta / Posteriore Destro

Riga

Sostituzione



020	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
021	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
022	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
023	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Smart repair
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable




Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Parabrezza / - / Scheggia



Cofano anteriore / - / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Faro / Anteriore Destro / Riga



Faro / Anteriore Destro / Riga



Moquette / - / Tagliato/Strappato



Moquette / - / Tagliato/Strappato



Copribagagli / - / Rotto




Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Modanatura parafrango / Posteriore Destro / Riga




Modanatura parafrango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza




Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza




Parafrango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafrango / Anteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga