



TMBEP6PJ4P4128277

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	39.652 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	20.300 km
Typ/Modell	FABIA	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	TMBEP6PJ4P4128277	Leistung / Hubraum	70 kW / 999 ccm
Erstzulassung	24.04.2024	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	12/2025, 29.905 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Hinterachse	Radnabe links (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern
2	Hinterachse	Radnabe rechts (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern
3	Vorderachse	Radnabe links (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern
4	Vorderachse	Radnabe rechts (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186077
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186077
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	FABIA	Laufleistung (abgelesen)	39.652 km
Fahrgestellnummer	TMBEP6PJ4P4128277	Erstzulassung	24.04.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186077
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Hinterachse: Radnabe links
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Hinterachse: Radnabe rechts
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Vorderachse: Radnabe links
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #1: Hinterachse: Radnabe links
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Hinterachse: Radnabe rechts
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Vorderachse: Radnabe links
(Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Vorderachse: Radnabe rechts (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Vorderachse: Radnabe rechts (Radnabenabdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	150	----	----	6.6	----	----	-----
Mittel:	112	----	----	4.9	----	----	-----
Hoch:	102	----	----	4.5	----	----	-----
Extra hoch:	124	----	----	5.5	----	----	-----
Kombiniert:	118	----	----	5.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)(g/km): Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1527##NO 30.: A2 max 1509##NO 16.2.: with trail
er axle 2:+61 kg##NO 35.: 185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##185/70
R14 88H#5,0JX14 ET38;##195/55 R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/40 R
18 89W#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15
92V M+S#5,5JX15 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: eCall, ESS, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: no

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

PJ

ABDLACX0

NFM5FMSDF0084BI3N1A0A

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

FABIA

- 0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB27ZZ_A0_1019-TMB-1

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-2Q0_0V_0316_000-TMB-1

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_PJ_DLAC_FMS_0_A_1_5-000

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-MQ200_SF_21_001-TMB-1

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

FR-VW_00219_00_000-WVW-1

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

- 0.4. Fahrzeugklasse:

M1

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Skoda Auto a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

- 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBEP6PJ4P4128277

- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-12-09

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*07, erteilt am 2023-12-16

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-12-09

Mlada Boleslav

2023-12-09

Ing. Milan Haken

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBEP6PJ4P4128277

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2552

4.1. Achsabstand [mm]: 2552

5. Länge [mm]: 4108

6. Breite [mm]: 1780

7. Höhe [mm]: 1463

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1149

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1189

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1600

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 850 / 800

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2600

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1000

18.4. ungebremsen Anhänger [kg]: 570

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 70.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): manual

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: 3.769 1.955 1.281 0.881 0.673 -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 191

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1499 / 1483

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1

Achse 2: 195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 68.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1264

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 69 0.505 0.03036

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 192.8	21.2	18.4	41.8	-----	-----	0.0000	0.25 E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Schadensfälle der internen Belegnummer 99066024

Fahrzeugdaten

Modell Skoda Fabia Tour MT Deal 1123 1.0l TSI 70kW TOUR
Fahrzeug-Ident-Nr. TMBEP6PJ4P4128277

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118565	11.12.2025	Marderschaden	61,89
2026105167	31.03.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026109493	21.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	0,00