


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4039168	Erstzulassung	25.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	10 229 km
Modell	CORSA 100KW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wardreieck	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓

Reifen

Uniroyal 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Uniroyal 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Uniroyal 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Uniroyal 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1	Bauteil	Andere Karosserieteile	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		-	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Keine Schäden	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	Gesamtes Fzg	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		