

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W1K293890 1F021797	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	MERCEDES	Kenteken	2BXH990	Km stand	65 001 km
Model	EQC				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	30-03-2026	Inspectienummer	6948862	Inspectiedatum	12-05-2026
Toewijzingsdatum	30-03-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy


Accessoires


Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓

Verwijderbare items

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Onderhoudsboekje	✓
Verbanddoos	✓
USB-adapter	✓
Reservesleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

Type

1		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
		● ●					
2		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
		● ● ● ●					

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
5		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	383,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	383,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Spuitswerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	383,00€	-	-	383,00€


Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder

van bueren



12/05/2026 9:15