

Renault

CAPTUR TCE 90 FR TECHNO

VIN:VF1RJB00X72854667



Description

N° d'immatriculation [REDACTED]	Date de 1ère immatriculation 22/04/2024	Odomètre 57967 km
Couleur Rouge	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges Véhicule particulier	Generation -
Type de carrosserie Véhicule Utilitaire et Sportif	Puissance 90HP	Motorisation Thermique
Energie Essence	Type de véhicule -	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection















Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 12/06/2026	Date de validation de l'inspection 15/06/2026
-----------------------------	---	---

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Pneu / Avant Gauche Diamètre/Jante/Pneu : 18 "	Usé	Echange

				
002	Porte / Avant Gauche		Enfoncement	Acceptable
				
003	Porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Acceptable
				
004	Entrée de porte / Arrière Gauche		Rayure	Peinture
				
005	Entrée de porte / Arrière Droit		Rayure	Peinture
				
006	Porte / Avant Droit		Enfoncement	Acceptable
				
007	Pare-chocs / Avant		Rayure	Peinture
				

008	Capot / -	Enfoncement	Acceptable
009	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture
010	Tapis / -	Brûlé	Smart repair

Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	2.8 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	3.5 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	5.5 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	5 mm
Arrière		/// Été	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Pneu / Avant Gauche / Usé



Pneu / Avant Gauche / Usé



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure

