

# Kia

KIA XCEED (2019->) GT LINE MOTOR 1,6 LTR. - 150 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: U5YH5F15GPL144257



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b> -	<b>Zulassungsdatum</b> 27/04/2023	<b>Laufleistung</b> 79168 km
<b>Farbe</b> Grün	<b>Jahr</b> 2022	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> SUV	<b>Fahrzeugtyp</b> PKW	<b>Hubraum</b> 1591 cc
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung	<b>Kraftstoff</b> Benzin
<b>Anzahl Gänge</b> 7	<b>Antriebsstrang</b> Vorderradantrieb (FWD)	<b>Max. Leistung</b> 150 KW

## Equipment

### Standard

8 Lautsprecher	Ablagetisch an Rückenlehne	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (TCS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display
Audio-Navigationssystem KIA (10,25")	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel heizbar	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	Außenspiegel Wagenfarbe
Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Brillenhalter im Dachhimmel integriert	Radioempfang digital (DAB)
Dachantenne im Hai-fischflossen-Design	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Dachspoiler	Park-Distance-Control (PDC)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängerekennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) mit Einparkhilfe vorn und hinten	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Spurwechselaassistent
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	Fensterheber hinten elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Freisprechanlage Bluetooth
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäcknetz an Vordersitzlehne	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäcksicherungsnetz	Getränkehalter	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenausstattung: Chrom-Applikationen

Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen	Luftausströmer im Fond mitte
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Mobile Online Dienste VW Connect
Modellpflege	Multifunktion für Lenkrad	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektro-mechanisch	Pedale Aluminium	Radstand 2650 mm
Reifen 235/45 R18 ..V	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor	Schlüssellose Türentriegelung
Seitenairbag	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	Servolenkung elektronisch gesteuert
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar	Sitzbelüftung vorn	Sitzbezug / Polsterung: Leder
Sitzheizung hinten	Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sound-System	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
<b>Optional</b>		
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anzeige für Reifendruck im Display	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Heckklappenbetätigung automatisch	Metallic-Lackierung
Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT	Sound-System BOSE	Mild-Hybrid

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**  
Flughafen Wien

**Bewertungsdatum**  
12/05/2026

**Versanddatum**  
20/05/2026

## Mechanisch

### Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen



002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel



005	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
-----	---	---------	------------



006	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
-----	---	---------	------------



007	Säulenverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
-----	-----------------------------------	---------	----------



008	Säulenverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
-----	----------------------------------	---------	----------



009	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
-----	--------------------	-------	--------------



010 Türgriff Außen / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



011 Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



012 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



013 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



014 Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Ersetzen









015 Tür / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel



016	Tür / Hinten Links <sup>1</sup>	Delle	Smart Repair
			
017	Tür / Vorne Links <sup>2</sup>	Delle	Smart Repair
			
018	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
019	Dachhimmel / -	Fleck	Reinigen
			
020	Reifen / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen
			
021	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
022	Reifen / Vorne Rechts	Nicht konform	Ersetzen



023 Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



024 Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



<sup>1</sup> KRATZER GS

<sup>2</sup> KRATZER GS

## Fehlteile/Zubehör

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe                        | <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit |
| <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit        | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch                     | <input checked="" type="checkbox"/> Gepäcknetz      |
| <input type="checkbox"/> Hutablage                      | <input checked="" type="checkbox"/> Infotainment Bedienungsanleitung | <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste    | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck                      |   |

## Hauptreifensatz

<b>Vorne Links</b>	BARUM	235 / 45 / 18 / Winter	3.5 mm
<b>Vorne Rechts</b>	BARUM	235 / 45 / 18 / Winter	3.8 mm
<b>Hinten Links</b>	BARUM	235 / 45 / 18 / Winter	8.5 mm
<b>Hinten Rechts</b>	BARUM	235 / 45 / 18 / Winter	8.5 mm

Kommentar

---

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Gepäcknetz



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hutablage / - / Fehlt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer




Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle




Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Dachhimmel / - / Fleck



Dachhimmel / - / Fleck



Dachhimmel / - / Fleck



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

