

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	 België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2CBK390 (chassisnr: VR3F4DGXTNY546765)

Aanbieder: Leasemaatschappij



PEUGEOT 308 1.6 HYBRID S&S ACTIVE PACK E-E

Uitvoering volgens lease software: 1.6 PHEV 180 S/S AUTO ACTIVE PACK

Km-stand	92054 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1734 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	274 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving		Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	20-05-2022	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	31 g/km		

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Isifix: driepunts Isifix-bevestiging (top tether) op de twee laterale plaatsen achteraan, 3 hoofdsteunen achteraan, Middenarmsteun voor met opbergvak, Passagierszetel vooraan: manueel met hoogteregeling, Opklapbare achterbank 2/3-1/3, Bestuurderszetel: manueel met hoogte- en lendensteunregeling, Thermische preconditioning via MyPeugeot of het centrale scherm, Airconditioning met bizonne temperatuurregeling, HD-aanraakkleurenscherm van 10", Verkeersbordenherkenning, 10" digitaal head-up display, Waarschuwing bij concentratieverlies van de bestuurder, Elektrische parkeerrem, Modusschakelaar (Electric-Mode, Hybride-Mode en Sport-Mode), Onrechtstreekse detectie van te lage bandenspanning, Compact lederen stuurwiel, regelbaar in de hoogte en diepte en met geïntegreerde bedieningselementen, Automatische inschakeling van de lichten, Eco-LED koplampen, 17" lichtmetalen velgen CALGARY (225/45 R17 V), Herstelkit lekke band, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels), Handenvrij starten, Uitschakelbaar ESP-systeem met Hill Assist-functie (vertrekhelp op hellingen), Actieve waarschuwing voor onvrijwillig overschrijden van rijstrooklijnen en bermen, Active Safety Brake bestuurd door camera en radar, Automatische ruitenwissers vooraan, Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, Frameloze elektrochrome binnenspiegel met grootlicht in Electric modus, Hindernissendetector achteraan, Frontale airbags (uitschakeling van de passagiersairbag vooraan), laterale airbags vooraan, gordijnairbags voor- en achteraan, 1 USB-poort voor opladen + 1 USB-poort voor opladen & data, Eenfasige geïntegreerde oplader 3,7 kW, Eenfasige oplaadkabel T2 mode 2 (8 A, 1,8 kW voor standaard huishoudelijk stopcontact), 12V-aansluiting vooraan, Peugeot Connect Radio: DAB+, draadloze mirroring, (Apple CarplayTM, Android AutoTM), handenvrije kit, Telemaintenance, zes luidsprekers, twee tweeters, twee woofers, Elektrische ruiten voor- en achteraan met sequentiële bediening + antiklemsysteem, Getinte ruiten, Elektrische stuurbekrachtiging, Cruise control en snelheidsbegrenzer, Pack Safety +, Pack Safety

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Afleverkit, Peugeot Connect Nav, Eenfasige geïntegreerde oplader 7,4 kW, Nacré Wit (parelkleur)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Thuis laadkabel	 Instructieboekje
 Onderhoudsboekje (Boekje)	 Hoedenplank/rolhoes
 Afleverkit	 Peugeot Connect Nav
 Eenfasige geïntegreerde oplader 7,4 kW	 Nacré Wit (parelkleur)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		


Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden			
Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	4 mm	All weather	225/45 R17
RV	4 mm	All weather	225/45 R17
LA	4 mm	All weather	225/45 R17
RA	4 mm	All weather	225/45 R17
Aantal wioldoppen/LMV			LMV
Aantal beschadigd			3
Dealer onderhouden			Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur			Ja
Bijzonderheden conditie			Laatste onderhoud: 06/2025 KM: 74 850
Technische staat			Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorbumper rechts Omschrijving: Pinker her monteren			
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Rand diep beschadigd - herstellen			
Deel: Vleugel linksachter midden Omschrijving: Deuk			
Deel: Vleugel rechtsachter midden Omschrijving: Deuk			
Deel: Achterbumper midden Omschrijving: Beschadigd			
Deel: Portier linksvoor midfen onder boord Omschrijving: Deuk met verfschade			
Deel: Stickers Omschrijving: Verwijderen stickers			
Deel: Dak rechtsachter midden Omschrijving: Deuk karakterlijn			
Deel: Vleugel/dorpel onder Omschrijving: Deuk met verfschade - e,s en v			

Deel:
Portier linksachter midden
Omschrijving:
Meerdere deuken



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Extra foto's



Linksachter



Rechtsvoor



Dorpel links



Dorpel rechts



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.