

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4933NGW / WBA11GH0407U47157 / 7U47157

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.326

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4933NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	BF GOODRICH	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	BF GOODRICH	225/45/18	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	09/06/2026		
Comentarios:	neumático delantero izquierdo europeal, y trasero izquierdo delinte		

Daños no valorables:

4933NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
4933NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Neumático tr iz - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
17. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
18. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada no adyacente	-
19. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Puerta dl iz	-	SR Pintura
22. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA