




| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------------------|---|
| Matrícula: | 0625-MBF | Kilometraje: | 72487 | Cliente: | Alphabet Spain |
| Bastidor: | VXKUPHNEKN4360376 | Fecha de puesta en circulación: | 15/09/2022 | Lugar de peritaje: | Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA |
| Marca: | OPEL | | | Fecha de peritación: | 8/05/2026 0:00:00 |
| Modelo: | Corsa | | | | |
| Versión: | 1.2T XHL 74kW (100CV) GS-Line berlina con portón 74kW 5P manual | | | | |
| Carburante: | Gasolina | | | | |
| Tipo de carrocería: | Berlina | | | | |
| Caja: | MAN 6 VEL | | | | |
| Caballos fiscales: | | | | | |
| Potencia KW: | | | | | |
| Categoría | Turismo | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo | 5.0 | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático delantero derecho | 5.0 | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo | 5.0 | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático trasero derecho | 5.0 | | | | |
| Tamaño de la neumática DEL IZ | 195/55 R 16 87 H | | | | |
| Tamaño del neumático DEL DER | 195/55 R 16 87 H | | | | |
| Tamaño del neumático TRAS IZ | 195/55 R 16 87 H | | | | |
| Tamaño del neumático TRAS DER | 195/55 R 16 87 H | | | | |
| Tipo de neumático delantero izquierdo | Verano | Neumáticos de verano: 195/55/16/87 H DELIZQ Michelin: 5 mm - TRASIZQ Continental: 5 mm DELDER Michelin: 5 mm - TRASDER Continental: 5 mm | | | |
| Tipo de neumático delantero derecho | Verano | | | | |
| Tipo de neumático trasero izquierdo | Verano | | | | |
| Tipo de neumático trasero derecho | Verano | | | | |
| Marca del neumático Del Iz | 261 | | | | |
| Marca del neumático Del Dcha | 261 | | | | |

Marca de neumático Tras Iz

256

Marca del neumático Tras Dcha

256



Lista de equipamientos presentes:

| | | | | | |
|--------------------------|----|---|-------|------------------------|----|
| Manual de instrucciones | No | Condiciones del Vehículo | Sucio | Lunas eléctricas DEL | Sí |
| Libreta de mantenimiento | No | ¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)? | No | Lunas eléctricas TRAS | Sí |
| Encendido Motor | Sí | | | Regulador de velocidad | Sí |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Baterías en funcionamiento | Sí | Volante multifunciones | Sí |
| Vehículo rodando | Sí | Volante de cuero | Sí |
| Núm asientos | 5 | Bandeja de maletero | Sí |
| Núm reposacabezas | 5 | Sistema de freno DEL | Sí |
| Núm llaves | 1 | Radar parking TRAS | Sí |
| Núm llaves mando a distancia | 1 | Radio multimedia | Sí |
| Color carrocería | Naranja Oscuro | Tipo de climatizador | Climatizador manual |
| Llantas de verano | Aluminio | Documento de matriculación | No |
| Kit de reparación | Sí | | |
| Ficha Técnica | Sí | | |
| Categoría | Turismo | | |
| Segmento | Segmento 01 | | |

Ubicación Interior **Type** Sucio **Tipo de reparación** Limpiar



Manual de Instrucciones Falta Importe



Manual de mantenimiento Falta Importe



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Llave de contacto

Falta

Importe



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dR12RKB64stELIQ3MIQtOS0nVzCjne%2FTXxOEphH6Wo48%3d&language=es-ES