

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

0268NGK / WBA21GF0607U21506 / 7U21506

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.875

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

0268NGK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026		
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

0268NGK   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0268NGK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
8. rejilla paragolpes del	-	PINTAR
9. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA