



KIA SPORTAGE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Immatriculation | - |
| VIN | U5YPV81GBRL144244 |
| Kilométrage | 60 866 km |
| Première immatriculation | 02/04/2024 |
| Couleur carrosserie | Rouge |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Adresse d'inspection | Date de l'inspection | 24/04/2026 11:12:58 |
| Adresse d'inspection | | |

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Marque | KIA | Type de carrosserie | SUV |
| Modèle | SPORTAGE | Nbre portes | 5 |
| VIN | U5YPV81GBRL144244 | Nbre sièges | 5 |
| Première immatriculation | 02/04/2024 | Transmission | Avant |
| Kilométrage | 60 866 km | Couleur intérieur | Noir |
| Catégorie | Vehicule particulier | Couleur carrosserie | Rouge |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Nbre clés total | 2 | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 2 | Certificat immatriculation (original) | N/A |

OPTIONS

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Camera de recul | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Cache bagages | Oui |
| Véhicule roulant | Oui | Compresseur | Oui |
| Niveau carburant | 25 | Kit réparation | Oui |
| GPS | Oui | Nature de peinture | Metallisé |

DOMMAGES



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Intérieur

Type de dommage

Salie

Mode de réparation

Nettoyage chimique



Couvercle boîte à gants

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair



Moulure d'aile AVD

Type de dommage

Dégrafé

Mode de réparation

Dépose/Repose



Pneus

Type de dommage

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



