


Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0RXXWPG RJY85141	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
		Model	TRANSIT CONNECT L1 Trend 1.5 TDCi 75 pk 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-2-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	246 932 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	29-7-2026	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	-----------	----------	--------------



Accessoires

☐ Airconditioning (manueel)
☐ Navigatiesysteem
☐ Trekhaak
☐ Metaallak
☐ Centrale vergrendeling
☐ Electrische bedienbare ramen
☐ Parkeersensoren

Verwijderbare items


☐ Reservewiel ☒

Documentenlijst

☐ Sleutel ☒
☐ Sleutel met afstandsbediening ☒

Banden

Michelin 205/60/16 All seasons 3.0 mm



Michelin 205/60/16 All seasons 3.0 mm



Michelin 205/60/16 All seasons 4.0 mm

Michelin 205/60/16 All seasons 4.0 mm

Exterieur schade

1 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

2 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4 <



Onderdeel	Achterklep
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5 <



Onderdeel	Bumper
Positie	Rechtsachter
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8 <



Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

9 <




Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

10 <



Onderdeel	Dorpelbekleding
Positie	Rechts
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

11 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

12 <



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

13 <



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Interieur schade

Overige schade