

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF N5137200	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
		Model	e-Niro 64kWh ExecutiveLine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	7-3-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	97 904 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 17-8-2026



Accessoires

Airconditioning (automatisch)
Cruise control
Lederen bekleding
Navigatiesysteem
Open dak
Lichtmetalen velgen
Automatische versnellingsbak

Verwijderbare items


Reservewiel
Mobiliiteitsset
Kofferafdekking
Laadkabel
Thuislader

Documentenlijst

Handleiding
Onderhoudsboekje
Reservesleutel
Sleutel met afstandsbediening
Navigatie software

Banden

Vredestein 215/55/17 All seasons 4.0 mm



Vredestein 215/55/17 All seasons 4.0 mm



Vredestein 215/55/17 All seasons 6.0 mm

Vredestein 215/55/17 All seasons 6.0 mm

Exterieur schade

1 <



Onderdeel	Instapplaat
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

4 <



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

5 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6 <



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8 <



Onderdeel	Bumper
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

10 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

11 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

12 <



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Interieur schade

7 <



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Overige schade