

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 15/04/2026 11:53	Targa	Km 71673	Danni Totali 865.09 €
--	-------	-------------	--------------------------

Dati Veicolo

Marca SEAT	Modello Leon dal 2020	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 25.10.2023
---------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca SEAT	Note
---------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	SI	SI	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 60%
Marca Posteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 60%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: %	Tariffa h mano d'opera: €
-------------	---------------------------	---------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
8	Parafango ant. dx	Usura	
9	Parafango post. dx	Usura	
3	Rettifica disco in lega pdx	Usura	
4	Rettifica disco in lega psx	Usura	
10	Calotta retrovisore dx	Usura	
11	Portello post.	Graffio	
1	Seconda chiave	Mancante	
6	Paraurti post.	Graffio	
7	Paraurti ant.	Graffio	

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

di

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna

15/04/2026 11:53

Targa

Km

71673

Danni Totali

865.09 €

Dati Veicolo

Marca

SEAT

Modello

Leon dal 2020

Colore

Grigio.metall/doppio

Data Immatricolazione

25.10.2023

Stato d' uso

Marca

SEAT

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	SI	SI

Allestimenti particolari

Pneumatici

Marca Anteriore

Pirelli

Tipologia:

Estivi

Battistrada

60%

Marca Posteriore

Pirelli

Tipologia:

Estivi

Battistrada

60%

Importi calcolati in base a:

Degrado

0 %

Sconto listino ricambi:

%

Tariffa h mano d'opera:

€

Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
	ESTERNI	Sporca	
2	Rettifica disco in lega asx	Graffio	
		Totale	