

Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ST LINE X AUTO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPSJ80547



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
2917MYH	10/02/2025	56860 km
Color	Año	Tapicería
Blanco	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	998 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	02/07/2026	03/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar

			
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
004	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
005	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
006	Cubierta de la escobilla del limpiaparabrisas / Trasero	Faltante	Sustitución
			
007	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
008	Luz trasera (portón trasero) / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			

009	Aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Aceptable
			
010	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3.1 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	5.2 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	5.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Manual de usuario / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Cubierta de la escobilla del limpiaparabrisas / Trasero / Faltante



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Luz trasera (portón trasero) / Trasero Derecho / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura