

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

--

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 31/03/2026 09:02	Km 103927	Danni Totali
--	--------------	--------------

Dati Veicolo

Marca SKODA	Modello Octavia dal 2020 fino al 02/2024	Colore Nero.metall/doppio	Data Immatricolazione 01.02.2023
----------------	---	------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca SKODA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari Cd nav non previsto in origine, verificato funzionamento.
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	SI	SI	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Continental	Tipologia: Invernali	Battistrada 60%
Marca Posteriore Continental	Tipologia: Invernali	Battistrada 60%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera:
-------------	------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
9	Tetto	Grandine	
	ESTERNI	Sporca	
11	Stacco riattacco fanale freccia ant dx	Difetto esecuzione	
12	Parafango ant dx	Nuc	
8	Cerchio ant dx	Graffio	
10	Stacco riattacco parasassi ant dx	Difetto esecuzione	
6	Porta post. dx	Graffio	
7	Porta ant. dx	Graffio	
4	Parafango post. dx	Ammaccatura	

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
31/03/2026 09:02

Km
103927

Dati Veicolo

Marca
SKODA

Modello
Octavia dal 2020 fino al 02/2024

Colore
Nero.metall/doppio

Data Immatricolazione
01.02.2023

Stato d' uso

Marca
SKODA

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	SI	SI

Allestimenti particolari

Cd nav non previsto in origine, verificato funzionamento.

Pneumatici

Marca Anteriore
Continental

Tipologia:
Invernali

Battistrada
60%

Marca Posteriore
Continental

Tipologia:
Invernali

Battistrada
60%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera:

Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
5	Porta post. sx	Graffio	
1	Cerchio ant sx	Graffio	
3	Parafango post sx	Nuc	
		Totale	