

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr.		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro AUTO (1)											
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte													
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM371YK		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro											
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA											
Data incarico 09/06/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 99	Privilegio a favore di		Scade il									
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa									
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del									
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN T-ROC (D11) (11/21>12/25<) 1.5 TSI ACT Suv 5p/b/1498cc				Targa GM371YK		Telaio WVGZZZA1ZPV580498		I° Immatricolazione 24/02/2023													
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 62207	Pneumatici % 50		Colore grigio		Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO										
Allestimenti / Dotazioni dsg																					
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali										Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto										Valore per Differenza		Spese Accessorie							
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/04/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)					
Modanatura arco passaruota ant. nero						Sx S 0,20		S		S				S 10		110,77					
Cofano ant.						L 0,40				L 1,70											
Portello post.						L 0,30				L 1,50											
Parafango post.						Dx L				L 0,80											
Porta post. C/cerniere lato porta						Dx L 1,20		L 1,20		L 1,60											
Tetto						L 4,30		M 3,40		0,50											
Parafango post.						Sx L 0,50		L 0,50		0,50											
Paraurti ant. parte sup. primer						G 1,10				L 0,86											
Paraurti post. p/sup. primer						G 1,20				M 1,25											
Rip. pannello int porta post - (forfeit)						Dx										80,00					
Ossatura int porta post - (usura €. 40,00)						Dx															
Ossatura int porta ant - (usura €. 30,00)						Dx															
Proiettore						Dx				G 1,00											
Rivestimento inf centrale paraurti post										M 1,00											
Rivestimento inf centrale paraurti ant										G 1,40											
Modanatura porta ant - graffi da usura						Dx															
Modanatura porta ant - graffi da usura						Sx															
Porta ant - usura						Sx															
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv Fascia Carr. MI		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi					
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore									
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE							
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00																	
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime																	
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora																	
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																	
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																	
Totale (Iva Compresa)				TOTALI																	
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni									
TOTALE				Osservazioni: SEGUE																	
Limite Indennizzo Contrattuale																					
Software House		70001		RELEASE 03.2026		Data Consegna 06/07/2026		Firma				Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 2							

