

Matrícula:	<b>0654-MPN</b>	Kilometraje:	<b>47900</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>W1VVKBSZ7R4365605</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>5/04/2024</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>MERCEDES-BENZ</b>			Fecha de peritación:	<b>24/06/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Vito</b>				
Versión:	<b>Mercedes 114CDI 100kW furgón Pro larga furgón 100kW 4P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Furgoneta</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Utilitario</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>5.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>225/55 R 17 107 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>225/55 R 17 107 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>225/55 R 17 107 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>225/55 R 17 107 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>225/55/17/107 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 5 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones

**Sí**

Condiciones del Vehículo

**Sucio**

Radio

**Sí**

Encendido Motor

**Sí**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

**No**

Lunas eléctricas DEL

**Sí**

Baterías en funcionamiento

**Sí**

Regulador de velocidad

**Sí**

Vehículo rodando

**Sí**

Núm asientos	2	Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	2	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Núm llaves	1	Documento de matriculación	Sí
Núm llaves mando a distancia	1		
Color carrocería	<b>Blanco</b>		
Llantas de verano	<b>Acero</b>		
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>		
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Utilitario</b>		
Segmento	<b>Segmento 07</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Guarnición Puerta Tras DR	Desgarro	Reemplazar
---------------------------	----------	------------




Paragolpes Delantero	Rayado	Pintar
----------------------	--------	--------



Paragolpes Tras	Rayado	Pintar
-----------------	--------	--------



Puerta maletero Tras Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar
-------------------------	-------------	------------------



Neumáticos

Sin Daños

Control



---

[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dk8wvrO0CBdfstXpYOCb7iQqQq6Zuw6yoWiL7BRDiIZk%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dk8wvrO0CBdfstXpYOCb7iQqQq6Zuw6yoWiL7BRDiIZk%3d&language=es-ES)