



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	06	Numero di contratto:	1
Targa:			

Dati del veicolo			
BMW X4;Suv;;Automatic;			
Numero di telaio:	WBA11DT0509V20272	Chilometraggio Rivelato:	52999 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	05.03.2024 /	Data e luogo Perizia:	21.05.2026 Pastorano
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni

The diagram illustrates the location of damage on a car using four standard views: front-left, top-down, front-right, and side-rear. Green 'X' marks indicate the specific areas of damage: on the front-left view, the left side mirror; on the top-down view, the left side mirror; on the front-right view, the right side mirror; and on the side-rear view, the rear door panel.

- 1.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio







Chilometraggio



vano motore



Cerchi



folio complementare





1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore



2. paraurti anteriore



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature

Graffio/Rigature