

Résumé

Détails

### Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant




Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord





Photo intérieur avant




### Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts


Photo des clés du véhicule



Kilométrage

53097

## Photo du kilométrage au tableau de bord



## Voyant au tableau de bord

Défaut(s) apparent(s)



- Témoin/voyant de feu non fonctionnel
- Réparer

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

ZCFCH35A80D676643

## Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

## Techniques

Marque

IVECO

Modèle

35C14

Date de première immatriculation (B)

24/09/2021

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

## Documents

Certificat d'immatriculation

Non présent(e)

Pochette porte documents

Non présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

## Extérieur

### Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

### Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radars avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre Sans défauts État des optiques avant droite Sas défauts État des optiques avant gauche Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche Sans défauts

État du capot **Défaut(s) apparent(s)**



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

État du pare-brise **Défaut(s) apparent(s)**



- Fêlé / Fissuré / Craquelé
- Remplacer

État des essuie-glaces avant Sans défauts

Montant de pare-brise Sans défauts

Droite

Aile avant droite Sans défauts État de la moulure d'aile avant droite Sans défauts État de la porte avant droite Sans défauts

État de la poignée de porte avant droite Sans défauts État du rétroviseur côté droit Sans défauts État de la vitre de porte avant droite Sans défauts

Joint de porte avant droite Sans défauts État de la porte arrière droite Sans défauts État de la porte coulissante droite Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite Sans défauts État de la vitre de porte arrière droite Sans défauts Panneau arrière droit Sans défauts

Joint de porte arrière droite Sans défauts Baguette latérale droite Sans défauts Bas de caisse côté droit Sans défauts

Aile arrière droite Sans défauts État de la moulure d'aile arrière droite Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage Présent(e) État du pare-choc arrière Sans défauts Coin de pare-chocs arrière gauche Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière droit Sans défauts État de la plaque d'immatriculation arrière Sans défauts Capteur de recul Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Déformé  Remplacer

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite □

Photo roue avant droite



État du pneu avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la jante avant droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite □

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche □

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours □


Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

## Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation manuelle

GPS

Non équipé(e)

Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Non équipé(e)

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Défait(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



Sale  Nettoyer

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Défait(s) apparent(s)

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts



Trou  Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Rapport d'inspection

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Defaut(s) apparent(s)



Cassé  Remplacer

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0


Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts