TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5893858
IdE	1812529
Matrícula	0875MPM
VIN	TMBER6NWXR3019758
Modelo	SKODA - SCALA - 1.0 TSI 115
Color	
Subcliente	182
Ubicación	1907
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	43514
Fecha creación encargo	18/09/2026
Fecha Tasación	22/09/2026

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Forfait Pulido	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Moldura Montante de techo Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Techo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Moldura Montante de techo Derecho - Abollado Leve	
Marco Int Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Marco Int Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	822.45 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5




Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17




Imagen - 18

Tomas Daños



Imagen - 19




Imagen - 20




Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33