INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0676NKF / WBA28FU0108G16063 / 8G16063

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.043

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

Información neumáticos

0676NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/09/2026		
Comentarios:	PILOTO TRAS DRCHO EXT ENTRA AGUA		

Daños no valorables:

0676NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Piloto tr dr	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0676NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Antena digital	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Techo	Pintar Reparado	-
16. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Emblema tr	-	Recuperación Emblemas
19. Anagrama tr modelo	-	SIN ESPECIFICAR
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Anagrama tr transmisión	-	SIN ESPECIFICAR
23. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños
26. Tobera dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)