APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	VOLKSWAGEN
Model / version:	GOLF VARIANT VIII
Vin:	WVWZZZCD6PW541495
Plate:	2DSD442
Mileage:	117173
First registration:	09/06/2023
Color:	DOLPHIN GREY


ADDITIONAL INFORMATION


Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓


PICTURES



































VIN INFORMATION

Radio	Radio avec système de navigation	7 haut-parleurs
Bluetooth	Transmission séquentielle	7 rapports
Projecteurs à allumage automatique	Matière : alliage	Lettre repère (J)
Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16	Largeur avant 7,0
Largeur arrière 7,0	Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16
Hauteur avant 55	Hauteur arrière 55	Indice de vitesse avant V
Indice de vitesse arrière V	Largeur avant 205	Largeur arrière 205
Chauffage supplémentaire	Climatisation automatique 3 zones	Accoudoir central avant
Accoudoir central arrière	Finition intérieure chrome	Diesel
1968 cm3	2.00 litres	85 kw
115 ch	Euro 6	Métallisée vernissée
Freins avant à disques	Freins arrière à disques	Rétroviseur gauche chauffant
Rétroviseur droit chauffant	Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants	Siège avant gauche réglable en hauteur
Sièges avant réglable en hauteur	Sièges arrière chauffants	Fixations Isofix siège passager avant
Garnitures tissu	Volant cuir	Volant chauffant
Volant multifonction	Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière
Caméra avant	Caméra arrière de recul	Régulateur automatique de la distance
Affichage lecture des panneaux de signalisation	Verrouillage centralisé à commande à distance	Carte mains libres

Ouverture du coffre électriquement	Appel de secours	Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre
Toit ouvrant électrique	Toit ouvrant vitré panoramique	Ceintures de sécurité arrière centrale à enrouleur
Témoin d'oubli de ceinture avant	Témoin d'oubli de ceinture arrière	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur d'angle mort	depuis 04.23	Digital Cockpit Pro
poignées de portes éclairée	antenne AM/FM	Car2X communication
radio digitale (DAB)	services Online	garnitures de portes en simili-cuir noir/gris silex
ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et tensionneur final	éclairage d'ambiance	entretien à intervalle flexible (Long Life)
airbag central entre les sièges av	traitement des gaz d'échappement avec catalyseur SCR	QI6

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	×	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	×
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	0	**Fast charging cables:**	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	3 mm	Uniroyal	205551691v	Summer	Aluminium	×
Front right	3 mm	Uniroyal	205551691v	Summer	Aluminium	×
Rear left	3 mm	Uniroyal	205551691v	Summer	Aluminium	×
Rear right	3 mm	Uniroyal	205551691v	Summer	Aluminium	×

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Contact key	Damaged
3	Alloy rim FR	Scratch(es)

Total: 2

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
2	Bodywork		✓	×	×

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Contact key - Damaged






3 - Alloy rim FR - Scratch(es)





2 - Bodywork - Renta®



SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

27/10/2026 16:31



Customer

27/10/2026 16:32

Useless