

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX7SY122597



Descripción

Matrícula 7252NBC	Fecha de matriculación 16/04/2025	Kilometraje 43659 km
Color Noir	Año -	Tapicería Tissu
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Berline à Hayon	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automatique
Tipo de combustible Esence	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
17/04/2026

Fecha de peritación aprobada
20/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
002	Falta / Trasero	Faltante	Sustitución




003

Peldaño / Derecha

Impacto

Reparar



004

Llanta / Delantero Derecho
Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair




005

Paragolpes / Delantero

Impacto

Reparar




006

Llanta / Trasero Izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	205 / 55 / 17 /	5.5 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	205 / 55 / 17 /	5.5 mm

Trasero Izquierdo

MICHELIN

205 / 55 / 17 /

4.4 mm

Trasero Derecho

MICHELIN

205 / 55 / 17 /

4.4 mm

Fotos



Avant gauche



Arrière droit



Compartment passager avant



Odomètre



Vin




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Falta / Trasero / Faltante



Peldaño / Derecha / Impacto



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Impacto



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura