

MG

NEW HS 1.5T DCT LUX

TELAIO: LSJW94U96RG053725



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	11638 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione



Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Calotta retrovisore / Anteriore Destro	Riga	Riparazione

			
002	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
003	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
004	Fanale posteriore (bagagliaio) / -	Rotto	Sostituzione
			
005	Portello / Posteriore	Rientranza	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Fanale posteriore (bagagliaio) / - / Rotto



Fanale posteriore (bagagliaio) / - / Rotto



Portello / Posteriore / Rientranza



Portello / Posteriore / Rientranza