

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

51. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	152	----	----	6.7	----	----	-----
Medium:	120	----	----	5.3	----	----	-----
High:	110	----	----	4.9	----	----	-----
Extra High:	136	----	----	6.0	----	----	-----
Combined:	127	----	----	5.6	----	----	-----

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: Gas (CNG/LPG): Others:

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	-----
Medium	----	----	----	----	----	----	-----
High	----	----	----	----	----	----	-----
Extra High	----	----	----	----	----	----	-----
City	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	-----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER):

(EAER city):

All Electric Range [km]:

(AER):

(AER city):

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+10 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43

##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V

XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91V#7,5JX17 ET46;

##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##195/65 R15 91H M+S#6,0JX15 ET43;##205/50 R17

93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5J

X16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KL	SFDLAA0
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	----
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	----
	Rolling resistance [kg/t]:	----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A1_0570-VSS-
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-SQ0_0V_0247_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DLAA_FD7_A_M-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_20_001-WWV-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00216_00_000-WWV-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WWV-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar,glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.1.	Name and address of the manufacturer's representative:	----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKLXRR038528
0.11.1.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-10-18

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*26 granted on 2023-05-08 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-10-18

Martorell, 2023-10-18

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZKLXRR038528



CoC Version: 1

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV877410) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovia A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic							
3.	Powered axles (number, position):	1. Axle 1	28.1.	Gear								
	Interconnection of powered axles:	-----	28.1.2.	Gearbox ratios:								
				Final drive ratio:								
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Maximum speed [km/h]:	199							
4.	Wheelbase [mm]:	2672	30.	Axle(s) track (1/2.) [mm]:	1544 / 1514							
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:								
5.	Length [mm]:	4642		Axle 1:	205/55 R16 91V	/ 7,0JX16 ET43	/ A / C1					
6.	Width [mm]:	1799		Axle 2:	205/55 R16 91V	/ 7,0JX16 ET43	/ A / C1					
7.	Height [mm]:	1450	36.	Trailer brake connections:	-----							
13.	Mass in running order [kg]:	1387	38.	Code for bodywork:	AC							
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1400	40.	Colour of vehicle:	WHITE							
16.	Technically permissible maximum masses:		41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, n. 2, ba. 1							
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1940	42.	Number of seating positions (including the driver):	5							
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle (1/2.) [kg]:	970 / 1020	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---							
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3240	42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---							
			46.	Sound level								
				Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	72,30 / 3750							
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:			Drive-by [dB(A)]:	65,00							
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP							
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1300	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :								
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	690	47.1.1.	Test mass [kg]:	1479							
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	-----							
			47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]					
					102.5	0.173	0.03378					
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	47.2.	Driving cycle:								
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA	47.2.1.	Driving cycle class:	3b							
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.2.2.	Downscaling factor (f _{dec}):	-----							
23.	Pure electric:	no	47.2.3.	Capped speed:	no							
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP							
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line	1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
25.	Engine capacity [cm ³]:	999		Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
26.	Fuel:	petrol/hybrid			102.9	19.0	16.3	35.1			0.0000	0.01E11
26.1.	Mono fuel/BI fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle		LPG/CNG								
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----		Other								
27.	Maximum power		2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500		Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40										
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----		LPG/CNG								
				Other								
			48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	-----							
			48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)							
				Complete RDE trip:	60.0				6.00 E11			
				Urban RDE trip:	60.0				6.00 E11			



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

27.09.2024	7593	ASH00199 1	2	1	81/5500	199
M1	AC		4642		1799	
VSSZZZKLXRR038528	6		1450		1387--	
SEAT				80		
KL			127	1940		1940
SFDLAAX0			970	1020		
FD7MED7CW0054BIVL1AAA15			970	1020		
			72	3750		65
			1300	690	5	
SEAT LEON SP						
SEAT (E)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						
Hybr. Benzin/E						
0008	36AP	999				
7.2/8.2:+10 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z						
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3240KG*NM.AHK LT.EGTG* EZ BIS						
06.07.2025 ZULÄSSIG. AUSN. (§8 ABSATZ 2 EG-FGV) D. KBA VOM						
25.07.2024*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Zubehör



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

DEKRA Automobil GmbH
Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hamburg-Rahlstedt
Sieker Landstr. 130
22143 Hamburg
Telefon 040 / 23603-114
Fax 040 / 23603-124
E-Mail
hamburg-rahlstedt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Ronny Graupmann
Tel. direkt 04023603-156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M XO2254

FIN

VSSZZZKLXRR038528

Leasing-Nr.	6250282
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	24.06.2026, telefonisch auf Wunsch des Leasinggebers
Besichtigung	24.06.2026 um 09:50 Uhr DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.991,60 EUR	16.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, auf Wunsch des Leasinggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 09:50 Uhr durch Herrn Ronny Graupmann bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Bordmappe
- Wartungsnachweise

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M XO2254
Tag der Erstzulassung	27.09.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	27.09.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SEAT (E)

Typ / Verkaufsbezeichnung	KL / Leon Sportstourer 1.0 eTSI OPF DSG Style
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	7593 / ASH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLXRR038528
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Nevada Weiss (S9R)
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	31.408

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen, Karosserie verzinkt, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad in Leder mit Multifunktion, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7 J x 16" "Design I", Räder: Tyre fit, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Paket: Fahrassistenz-Paket M, Paket: Winter-Paket, Radiozubehör: Full Link Connectivity, Rückfahrkamera

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 10 / 2025 bei Kilometerstand 24.003. Nächste Wartung am 10 / 2027 bei Kilometerstand 52.408. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21.000 km oder 490 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21, 22); Felge hinten links, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17); Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ronny Graupmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hamburg-Rahlstedt
Sieker Landstr. 130
22143 Hamburg
Telefon 040 / 23603-114
Fax 040 / 23603-124
E-Mail
hamburg-rahlstedt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Ronny Graupmann
Tel. direkt 04023603-156

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M XO2254** **FIN** **VSSZZZKLXRR038528**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 24.06.2026, telefonisch auf Wunsch des Leasinggebers.
Besichtigung 24.06.2026, 09:50 Uhr, durch Herrn Ronny Graupmann bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg
Bewertet auf 24.06.2026
Betrifft Leasing-Nr. 6250282

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Bordmappe - Wartungsnachweise
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2024	Letzte Zulassung	27.09.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.0 eTSI	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLXRR038528	HSN / TSN	7593 / ASH
Schlüssel-Nr.	10192474	Km-Stand abgelesen	31408
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik
Felgen	N1 I		
Polster	Leichtmetall	Farbe	Nevada Weiss (S9R)
	Stoff		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	32.215 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (22 Mon): VO			19.700 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen, Karosserie verzinkt, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad in Leder mit Multifunktion, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7 J x 16" "Design I", Räder: Tyre fit, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
PDF	Paket: Fahrassistenz-Paket M	4	330*		139
PW1	Paket: Winter-Paket	4	485*		205
PML	Radiozubehör: Full Link Connectivity	2	285*		147
PCI	Rückfahrkamera	4	415*		175

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

666 EUR

Zwischenwert 1

20.366 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 10 / 2025 bei Kilometerstand 24.003
 nächste Wartung: am 10 / 2027 bei Kilometerstand 52.408
 bis Wartung verbleiben: 21.000 km oder 490 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 31408 Kateg.: 32 = 27975 Diff. = -3433
 BZ2K = -0.668359 (AS = 0.683289 BS = -0.005001) **-136 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21, 22)	107	voll	-107
2. Felge hinten links, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)	107	voll	-107
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)	214	voll	-214
4. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)	214	voll	-214
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	642		-642 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 **19.588 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -220 EUR
 Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 208 EUR
 Abzug für Reifenzustand vorne links 6 mm SO -17 EUR
 vorne rechts 6 mm SO -17 EUR
 hinten links 6 mm SO -17 EUR
 hinten rechts 6 mm SO -17 EUR
 Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **-80 EUR**

Zwischenwert 3 **19.508 EUR**

Zwischenwert 4	19.508 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 16.636,00 EUR
------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	13.991,60 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.658,40 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	16.650,00 EUR

Der Sachverständige
Ronny Graupmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.