Peugeot

EXPERT

VIN: VF3VBYHVMPZ024074



Description

N° d'immatriculation GN-632-BC	**Date de 1ère immatriculation** 30/03/2023	**Odomètre** 83445 km
Couleur Blanc	**Année modèle** -	**Capitonnage** Tissu
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Climatisation manuelle	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection Montereau sur le Jard - F2S	**Date de l'inspection** 24/08/2026	**Date de validation de l'inspection** 25/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Bas de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Haut de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



003	Panneau latéral / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation



004	Porte / Arrière Gauche	Eclat	Peinture



005	Panneau latéral / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



006	Porte / Droit	Enfoncement	Echange



007	Baguette de porte / Droit	Manquant	Echange



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation



009	Plaque d'identification (VIN) / -	Déchiré	Echange



010	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Réparation



011	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
012	Pare-brise / -	Eclat	Acceptable



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Double de clé
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Filet de separation
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	NEXEN	215 / 65 / 16 / Été	7.5 mm
Avant Droit	NEXEN	215 / 65 / 16 / Été	7.5 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Été	6.7 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Été	6.7 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre



Vin


Autre



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure


Panneau latéral / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Gauche / Eclat



Panneau latéral / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Droit / Manquant



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Plaque d'identification (VIN) / - / Déchiré



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Pare-brise / - / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.