

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KS 0713E	Fahrgestell-Nummer:	YV1XZBBVFN2695966
Vertrags-Nummer:	68685079	Erstzulassung:	17.11.2021
Internes KZ:	15022601	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	192 / 261	Hubraum:	1477
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	41
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	48
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1812	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 68685079
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0713E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch
7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
03.06.2026	9060003776	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
10.01.2025	9059916394	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 68685079
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0713E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch
7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1XZBBVFN2695966

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	14,868 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	27,564 km
Type / Model	XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		
Vehicle Identification number	YV1XZBBVFN2695966	Power / Engine displacement	192 kW / 1,477 ccm
First registration	17 Jan 2021	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Hybrid P / E ext. charg.	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
-----	----------

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 104H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	Not o.k.
2	235/55 R18 104H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	235/50 R19 103V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46434734



The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46434734



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	Mileage (Read)	14,868 km
Vehicle Identification number	YV1XZBBVFN2695966	First registration	17 Jan 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: VIN



Figure 14: Accessories



Figure 15: Documents



Figure 16: Mounted tyres



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.


Pictures of damage




Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



YV1XZBBVFN2695966

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	14.868 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	27.564 km
Typ/Modell	XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik HU		
Fahrgestellnummer	YV1XZBBVFN2695966	Leistung / Hubraum	192 kW / 1.477 ccm
Erstzulassung	17.01.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf.	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 103V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC40 T5 Recharge Inscription Expression Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 261 PS / 192 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	14.868 km
Fahrgestellnummer	YV1XZBBVFN2695966	Erstzulassung	17.01.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott