



JTDAGNAC800184738

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	38.114 km
Hersteller	Toyota	Restlauf bis Service	4.193 km
Typ/Modell	AYGO X	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	JTDAGNAC800184738	Leistung	53 kW
Hubraum	998 ccm	Zylinder	3
Erstzulassung	19.04.2024	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	02/2026, 27.099 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe (schlecht instandgesetzt, Steinschlag noch immer vorhanden) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	1.085,23 €	1.085,23 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R17 87H	Falken	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	175/65 R17 87H	Falken	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: **46644039**
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Toyota	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	AYGO X	Laufleistung (abgelesen)	38.114 km
Fahrgestellnummer	JTDAGNAC800184738	Erstzulassung	19.04.2024

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.185,23 €	1.185,23 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.185,23 €	1.185,23 €
Mwst. (19%)	225,19 €	225,19 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	1.410,42 €	1.410,42 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46644039
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (schlecht instandgesetzt, Steinschlag noch immer vorhanden) - nicht



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (schlecht instandgesetzt, Steinschlag noch immer vorhanden) - nicht



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (schlecht instandgesetzt, Steinschlag noch immer vorhanden) - nicht

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_JTDAGNAC8001847 16.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	TOYOTA	AYGO X (KGB70)	PLAY	
FZ-IDENT-NR	JTDAGNAC800184738	AMTL KZ M-WP 2051	TYP-CODE	70 6B 05
ERSTE ZUL	19.04.2024	NAECH HU 04.2027	LAUFLEIST	38114
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH			

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 01.2024	FENSTERHEB V ELEKTR	A-SPIEGEL ELEK/HZB
	4-LAUTSPRECHER	RADIO MIT BILD 9.0	LEDERLENKRAD
	AUFKLEBERSATZ M-HAUB	ZIERL STOSSF H LACK	GRIFFE LACKIERT
	ANHAENGEVORRICHTUNG	SONNENBLENDENSPIEGEL	RUECKFAHRKAMERA
	998CCM 53KW	CVT AUTOMATIKGETR	175/65 R 17 .. H
	FELGE 5 J X 17	AUSFUEHRUNG N	VSC-ANLAGE

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =175.55 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
------------------------	--	----	----------------

088144	KAMERA KALIBRIEREN DYNAMISCH	7	122.89
G010	FRONTSCHIEBE AUS-/EINBAUEN	17	298.44
	UMFASST: WISCHERARME, WINDLAUFGITTER, VERKLEIDUNGEN A-SAEULE, INNENSPIEGEL UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.		

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401		FRONTSCHIEBE	56101 0H090	512.18
1409		DTG L FRONTSCHIEBE	56117 50140	25.21
1410		DTG R FRONTSCHIEBE	56117 50140	25.21
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	08833 80130	41.78
1413		BEF-SATZ FRONTSCH	SIEHE EINZELTEILE	
1415	2 X	KLAMMERN FRONTSCH	56115 30100	7.26
1416	4 X	UNTERLAGEN FRONTSCH	56116 22050	14.04
1433		DTG U FRONTSCHIEBE	56117 50140	25.21
		SYSTEM AUDATEX		
			BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_JTDAGNAC8001847 16.07.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT 24 AW X 175.55 EUR/STD	421.32	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		421.32
 E R S A T Z T E I L E	650.89	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	13.02	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		663.91
 R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		1 085.23
-----		-----
MWST 19.00 %		206.19
 R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		1 291.42

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 68044670

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_JTDAGNAC8001847

16.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT TOYOTA AYGO X (KGB70) PLAY
FZ-IDENT-NR JTDAGNAC800184738 AMTL KZ M-WP 2051 TYP-CODE 70 6B 05
ERSTE ZUL 19.04.2024 NAECH HU 04.2027 LAUFLEIST 38114
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 16.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : B1 G3 G4 H4 H6 K1 L2 L4 L6 L8 M5 M6 N1 P7 R1 S1
U6 V8 Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : B1 G3 G4 H4 H6 K1 L2 L4 L6 L8 M5 M6 N1 P7 R1 S1
U6 V8 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 1401 ---> E 1411 X / E 1401 ---> E 1409 Z
E 1401 ---> E 1410 Z / E 1401 ---> E 1413 Z
E 1401 ---> E 1433 Z / E 1413 ---> E 1415 Z
E 1413 ---> E 1416 Z

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 2
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 421.32 ET : 663.91
REP : 1 085.23 MWST: 206.19 REPI: 1 291.42

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 1401 E 1411

SYSTEM AUDATEX

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite	NA Km	Vollelektrische Reichweite	NA Km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts	NA Km	Vollelektrische Reichweite, innerorts	NA Km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA

52. Anmerkungen:

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: No

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Fuer dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt

Kfz.-Brief-Nr.: HB511273

A German car title was printed for this vehicle,

Nr. of car title : HB511273

Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion unterzeichnet und deckt alle Sonderausstattungen ab, die unter der Verantwortung des Herstellers installiert wurden

(Dit document bevat een druktechnische bevestiging)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).



046CC0169983



www.PS-Team.de

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke : TOYOTA
0.2. Typ / Variante : AB7(JP) / KGB70(H)
Version : KGB70L-AHXNKW(2C)
0.2.1. Handelsbezeichnung : TOYOTA AYGO X

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs(Kg)	1140	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand(Kg)	1360
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug(cm ²)	23354	Rollwiderstand(Kg/t)	5.9
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm ²)	529 - 529		

0.2.3. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie	IP-0167-JT1	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie	AT-0109-JT1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie	6-JT1-46-1	0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	RL-0061-JT1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	NA	0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	NA
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie	EV-0001-JT1		

- 0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : TOYOTA MOTOR CORPORATION
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, JAPAN
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : LINKE B-SÄULE, GEKLEBT
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : UNTER DEM BEIFAHRERSITZ , AUF DEM QUERTRÄGER
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
BOURGETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : JTDAGNAC800184738
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 23/01/2024

mit dem in der am 04/12/2023 erteilten Genehmigung e6*2018/B58*00060*02 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehr, in denen METRISCH Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

1. TOYOTA-CHO
TOYOTA CITY, AICHI
JAPAN
23/01/2024

Rosenwasser
TECHNICAL HEAD OF CERTIFICATION

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder : 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, VORNE, NA
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand	4.1 Achsabstände: 1-2/2-3	5. Länge	6. Breite	7. Höhe
2430 mm	2430 / NA mm	3700 mm	1740 mm	1525 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand/13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1040 / 1042 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1360 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 815 / 745 / NA kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : NA kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1 Deichselanhängers	18.3 Zentralachsanhängers	18.4 Ungebremsen Anhänger
0 kg	0 kg	0 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 0 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : TOYOTA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 1KR
22. Arbeitsverfahren : FREMDZÜNDUNG, 4 TAKT
23. Reiner Elektroantrieb/23.1, Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs : NA / NA
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 ZYLINDER, IN REIHE
25. Hubraum : 998 cm³
26. Kraftstoff : BENZIN
26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/Zweistoffmotor : EINSTOFFBETRIEB
26.2 (nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B : NA
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 53 kW at 6000 Min-1
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 : NA / NA / NA / NA kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 : NA / NA / NA / NA kW

28. Getriebe:CVT	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
28.1. Übersetzungsverhältnisse	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes	NA									
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

29. Höchstgeschwindigkeit : 151 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 1540 / 1520 / NA mm

35. Reifen-/Radkombination Vorne	175/65R17 87H 17X5J ET40 C1 A
Hinterachse 1	175/65R17 87H 17X5J ET40 C1 A
Hinterachse 2	NA

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : NA

Aufbau

38. Code des Aufbaus / 40. Farbe des Fahrzeugs : AB / WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2LINKS 2RECHTS
42. Anzahl der Sitzplätze : VORNE 2, HINTEN1 2, HINTEN2 NA
42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist : NA
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : NA

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch 77 dB(A) bei der Motordrehzahl 3750 min-1 Fahrgeräusch 69 dB(A)

47. Abgasnorm : EURO 6 EA

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

- 47.1.1. Prüfmasse : 1105 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : NA m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 529 cm²

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
67.8 N	0.464 N/(km/h)	0.03131 N/(km/h) ²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit
3b	NA	NEIN

48. Abgasverhalten

- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007 2023/443EA

1.2 Prüfverfahren :		TYPE I	
CO	336.70 mg/km	THC	29.70 mg/km
NO _x	9.80 mg/km	THC+NO _x	NA mg/km
Partikelmasse	NA mg/km	Partikelzahl	NA 10 ¹¹ /km
2.2 Prüfverfahren:		NA	
CO	NA mg/kWh	NO _x	NA mg/kWh
THC	NA mg/kWh	CH ₄	NA mg/kWh
Partikelmasse	NA mg/kWh	Partikelzahl	NA 10 ¹¹ /kWh

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : NA (m-1)

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	Nox : 60 mg/km	Partikel : NA 10 ¹¹ /km
Innerstädtische RDE-Fahrt :	Nox : 60 mg/km	Partikel : NA 10 ¹¹ /km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	127 g/km	5.6 L/100km	NA Wh/km
Mittel	100 g/km	4.4 L/100km	NA Wh/km
Hoch	94 g/km	4.1 L/100km	NA Wh/km
Höchstwert	128 g/km	5.6 L/100km	NA Wh/km
Kombiniert	111 g/km	4.9 L/100km	NA Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite/Elektrische Reichweite innerorts : NA / NA Km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : NEIN

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : NA

- 3.2.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Mittel	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Hoch	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Höchstwert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Innerorts	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Kombiniert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Kombiniert, Entladung	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6012795
Hersteller Toyota
Model Aygo / Aygo X / Aygo X Cross
Variante Play 1.0 VVT-i
Listenpreis 15.672,27
VIN JTDAGNAC800184738
Erstzulassungsdatum 19.4.2024
Kennzeichen M-WP 2051

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6012795 29.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103929	06.03.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026110808	12.07.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

- Seite 1 von 1 -